

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Термоизоляционная панель передняя Baxi

переулок д. 3 Б

Передняя термоизоляционная панель BAXI 5410730 для котлов LUNA DUO-TEC MP

5 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5410730

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: BAXI LUNA DUO-TEC MP
(1.35 — 1.110), LUNA DUO-TEC MP+ (1.90),
LUNA HT (1.450 — 1.1000), POWER HT
(1.450 — 1.1500), POWER HT+

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Передняя термоизоляционная панель (фурнитура фланца горелки) BAXI 5410730 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания высокомощных настенных и напольных конденсационных газовых котлов. Данная плита выполнена из высококачественного огнеупорного керамического волокна и отвечает за создание прочного теплового барьера непосредственно под фланцем горелки полного предварительного смешения (премикс). Огнеупорная изоляция минимизирует тепловые потери через фронтальную плоскость, обеспечивая экономию топлива и сохранение максимального задекларированного КПД оборудования, а также оберегает наружные элементы металлического корпуса, вентилятор и автоматику от критического перегрева. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным экстремальным температурным нагрузкам от факела модулируемой горелки. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Растрескивание и крошение панели:** Появление сквозных трещин или физическое разрушение (выкрашивание) плиты, выявляемое мастером при ежегодном сервисном обслуживании.
- **Перегрев фронтальной крышки котла:** Наружный корпус оборудования в районе расположения горелки становится аномально горячим на ощупь.
- **Ошибка срыва пламени (E133 / E01):** Частицы осыпающейся изоляции забивают секции премиксной горелки или оседают на электроде контроля пламени, блокируя автоматику.
- **Изменение геометрии плиты:** Искривление, расслоение или деформация термоизоляционного листа под воздействием многолетнего термического старения.
- **Появление копоти и следов прогара:** Выход высокотемпературных продуктов сгорания через зазоры, образовавшиеся в местах разрушения краев панели.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Разрушение изоляции фланца приводит к перегрузке электродов розжига и

может спровоцировать оплавление пластиковых патрубков воздушного тракта или вентилятора.

- **Профилактика и защита:** Не допускайте механических ударов по волокну металлическим инструментом в процессе чистки котла. Контролируйте правильность настройки газового клапана, чтобы исключить завышенную температуру факела.
- **Особенности монтажа:** Все работы производятся на полностью остывшем и обесточенном котле. Панель устанавливается на внутреннюю сторону фланца горелки и прижимается штатными металлическими фиксаторами.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Защищайте руки и органы дыхания:** Материал панели состоит из хрупкого керамоволокна. При демонтаже отслужившей старой плиты она сильно пылит; мелкие микрочастицы вызывают раздражение кожи и опасны при вдыхании — работайте строго в респираторе и перчатках.
- **Категорический запрет на воду:** Никогда не пытайтесь мыть, протирать влажной ветошью или очищать химическими смывками волокнистую изоляцию. При намокании композит мгновенно теряет структуру, превращается в кашу и полностью лишается огнеупорных свойств.
- **Очистите прижимной фланец:** Перед установкой новой панели тщательно удалите остатки старой прикипевшей термоизоляции и нагара с металлической поверхности крышки, чтобы деталь легла ровно и без перекосов.
- **Обновляйте прокладку горелки:** Так как для замены изоляции требуется полный демонтаж горелочного устройства, мастера рекомендуют одновременно с панелью устанавливать новое резино-композитное уплотнение фланца горелки (арт. 721543100), чтобы исключить утечку газов после сборки.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСУ

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Задать вопрос