

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Устройство розжига (для газ.клапана SIT) -цвет серый BAXI
переулок д. 3 Б

Устройство розжига Baxi 8620370 для котлов SLIM / ECO-3 / LUNA

□

□

□

5 700 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	8620370
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: Baxi SLIM (1.150 i, 1.230 Fi/FiN/i/iN, 1.300 Fi/FiN/i/iN, 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN, 2.230 i, 2.300 Fi/i), Baxi ECO-3 (240 Fi/i, 280 Fi, 1.240 Fi), Baxi LUNA / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (240 Fi/i, 280 Fi/i, 310 Fi, 1.240 Fi/i, 1.310 Fi), Main 18/24 Fi, Quasar 24 / Plus
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Устройство розжига Baxi 8620370 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики отопительного котла. Данный узел (трансформатор поджига модификации VZ 2/25 SAC) крепится непосредственно на корпус газового клапана и преобразует управляющий сигнал с основной платы котла в высоковольтные разряды тока, обеспечивая стабильное и плавное воспламенение газа на горелке.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным циклическим нагрузкам при каждом запуске горелки. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за нестабильной искры или задержки пуска.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E01 на дисплее котла:** Автоматика уходит в глухую аварийную блокировку из-за отсутствия воспламенения основной горелки.
- **Полное отсутствие характерного треска поджига:** При запросе на отопление или ГВС слышна работа вентилятора и насоса, но искра на электродах розжига не появляется.
- **Нестабильная, «слабая» искра:** Блок генерирует слабый разряд желтого цвета вместо мощного синего, из-за чего топливная смесь не может оперативно воспламениться.
- **Запуск котла с громким хлопком:** Трансформатор выдает искру с задержкой в несколько секунд, из-за чего в камере сгорания успевает скопиться избыточный объем газа.
- **Внутреннее оплавление пластикового корпуса:** Механическое или термическое повреждение катушки, пробой высоковольтной изоляции на массу газового клапана.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Деталь работает в связке с основной платой управления и электродами розжига. При его замене обязательно проверьте целостность питающего шлейфа L=600 мм и состояние высоковольтных кабелей.
- **Профилактика и защита:** Главными причинами выгорания обмоток трансформатора розжига являются скачки напряжения в электросети и отсутствие заземления котла. Защитите автоматику, используя качественный инверторный стабилизатор.
- **Особенности монтажа:** Блок надевается на клеммную колодку газового клапана и фиксируется крепежным элементом; монтажные работы производятся строго при полностью отключенном электропитании и перекрытом газовом вентиле.

Рекомендации мастера

- **Строгая совместимость с газовым клапаном:** Пожалуйста, будьте внимательны перед покупкой. Данное устройство розжига Baxi 8620370 сконструировано исключительно под монтажные пазы газового клапана SIT (например, серии SIT Sigma 845). Оно физически несовместимо и не взаимозаменяемо с аналогичными блоками, предназначенными для клапанов Honeywell, даже если они применяются в одной и той же серии котлов Baxi Slim. Обязательно загляните под крышку котла и проверьте бренд вашего газового узла.
- **Не спешите менять плату управления:** Часто при возникновении ошибки E01 неквалифицированные специалисты приговаривают к замене всю основную электронную плату котла. На практике плата лишь отправляет низковольтный импульс, а за силу и наличие искры отвечает именно этот компактный трансформатор. Его замена обойдется вам в разы дешевле покупки нового блока управления.
- **Проверить зазор электродов перед пуском:** Если после установки нового блока Baxi 8620370 искра все еще бьет нестабильно, проверьте геометрию стержней поджига на горелке. Из-за термического расширения металл мог деформироваться. Выставьте правильный межэлектродный зазор (обычно 3–4 мм) по заводскому шаблону, чтобы разряд бил точно в газовую струю, а не рассеивался на корпус горелки.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

	О компании	Доставка
8 843 212 11 12	Котельное оборудование	Гарантии
8 927 039 06 93	Оборудование АСВ	Услуги
8 927 249 13 93	Комплектующие	Задать вопрос
	Ремонт	
	Монтаж	
	Сервис	
	Статьи	
	Запчасти	