

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Анод магниевый D26X365 с пробкой 3/4Hr BAXI

переулок д. 3 Б

Анод магниевый Baxi 3627180 для бойлеров Slim / Combi / UB

□

□

□

6 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 3627180

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: Baxi Slim 2.300 Fi, Baxi Combi 80L, Combi 80L+, Slim UB 80 Inox, Slim UB 120 Inox, UB 80 Inox, UB 120 Inox

Тип оборудования: Запчасти для напольных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Магниевый анод Baxi 3627180 — это оригинальный сертифицированный элемент системы защиты водонагревательного накопительного бака. Данный узел отвечает за пассивную защиту емкости от электрохимического разрушения: обладая более низким электрическим потенциалом, магниевый сплав притягивает к себе соли жесткости и растворенный в воде кислород, жертвуя своей структурой ради сохранения целостности металлических стенок бака и сварных швов.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным разрушительным нагрузкам и постепенно растворяется. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих

компонентов котла или бойлера (вплоть до необратимой течи основного бака ГВС).

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление ржавого оттенка воды:** Сигнализирует о полном растворении анода, из-за чего коррозия перекинулась непосредственно на железные стенки бака.
- **Неприятный запах сероводорода от ГВС:** Размножение бактерий внутри бойлера из-за сильного слоя накипи, который больше не сдерживается разрушенным анодом.
- **Мелкие частицы накипи в струе воды:** Нарушение химического баланса в баке, приводящее к отслоению крупных хлопьев солей жесткости.
- **Повышенный шум (треск) при нагреве:** Формирование плотной корки накипи на внутреннем змеевике теплообменника, ухудшающей теплопередачу.
- **Визуальное истончение стержня:** При плановом осмотре обнаруживается, что магниевый слой разъеден более чем на 60–70% от первоначального объема.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене анода обязательно оцените состояние нагревательного змеевика и внутренней поверхности бака; промойте емкость от скопившегося на дне магниевого шлама.
- **Профилактика и защита:** Проверяйте состояние защитного стержня не реже одного раза в 12 месяцев; своевременная замена расходника стоит в десятки раз дешевле покупки нового оригинального бойлера из нержавеющей стали.
- **Особенности монтажа:** Деталь поставляется в сборе с латунной резьбовой пробкой 3/4" наружная резьба. Перед выкручиванием старого анода полностью перекройте подачу ХВС, слейте воду из бойлера и сбросьте давление.

Рекомендации мастера

- **Полная заводская взаимозаменяемость:** Если в вашем техническом паспорте на котел серии Slim или бойлер UB указан старый артикул **3619980**, не ищите его по складам. Концерн официально обновил номенклатуру, и позиция Baxi 3627180 является его стопроцентным заводским аналогом, совпадающим по длине (365 мм), диаметру магниевой части (26 мм) и шагу резьбы на заглушке.
- **Специфика монтажа в напольных котлах:** На легендарных котлах-полуавтоматах Baxi Slim 2.300 Fi доступ к аноду скрыт под верхней декоративной крышкой. Из-за ограниченного пространства над котлом в котельных с низкими потолками вытащить длинный старый стержень целиком бывает сложно. Опытные мастера аккуратно надламывают или распиливают изношенный старый стержень пополам прямо в процессе извлечения.
- **Игнорирование замены — приговор для бака:** Помните, что магниевый анод — это единственный защитный рубеж против агрессивного воздействия жесткой казанской воды. Если запустить его состояние и оставить бак без защиты, блуждающие токи и соли жесткости прожгут сварной шов нержавеющей бака. Отремонтировать или заварить потекший внутренний бойлер внутри котла Slim технически невозможно — придется менять весь водонагревательный модуль.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти