Устройство вытяжки BAXI 5213750 для котлов LUNA-3 / ECO-3

1 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5213750**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Настенных отопительных котлов серий BAXI LUNA-3 (240 Fi, 280 Fi, 310 Fi), BAXI LUNA-3 Comfort / Comfort Air, BAXI LUNA-3 Silver Space, BAXI ECO-3 / ECO-3 Compact**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Устройство вытяжки BAXI 5213750 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенных отопительных котлов. Сборный коллектор отходящих газов (дымовой короб вентилятора) предназначен для герметичного улавливания продуктов горения, проходящих через первичный теплообменник, и их последующего перенаправления в патрубок вытяжной турбины. Изготовленная из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным жаростойким покрытием, деталь отлично сохраняет свои геометрические свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и агрессивных дымовых газов, полностью исключая риск аварийных сбоев или утечек. [1, 2]

Симптомы неисправности запчасти:

Определить критический износ, деформацию или повреждение устройства вытяжки с артикулом 5213750 можно по следующим признакам:

- **Блокировка котла по тяге:** автоматика уходит в аварию и прекращает работу (критическая ошибка E03 на дисплее котлов BAXI).
- **Следы сквозной коррозии:** на стенках стального короба видны ржавые потеки, свищи или прогары металла из-за длительного воздействия конденсата.
- **Запах угарного газа под кожухом:** из-за нарушения плотности прилегания или разрушения швов короба отработанные газы прорываются внутрь корпуса котла.
- **Нестабильное горение и отрыв пламени:** из-за подсоса воздуха или изменения геометрии дымового тракта нарушается баланс топливно-воздушной смеси.
- **Деформация посадочного места вентилятора:** опорная площадка короба искривлена от перегрева, что вызывает сильную вибрацию, перекос и шум при работе турбины.

Рекомендация инженера: Устройство вытяжки (коллектор газов) находится на стыке камеры сгорания и вытяжного вентилятора, принимая на себя максимальный термический удар. Типичные проблемы — химическое разрушение стенок кислотными компонентами конденсата при неправильном уклоне дымохода, растрескивание герметизирующих прокладок и прогар стыков от длительной эксплуатации. При плановом техническом обслуживании или замене вентилятора, использование проржавевших, деформированных или негерметичных вытяжных устройств категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к утечке токсичных продуктов сгорания в жилую зону, быстрому оплавлению пластиковой трубки Вентури, порче обмотки вентилятора или риску повредить электронную плату котла. Установка новой оригинальной детали 5213750 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос