Штуцер для анализа продуктов сгорания BAXI 5409480 для котлов ECO Four / MAIN Four



1 300 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	5409480
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: Настенных отопительных котлов серий BAXI ECO Four, ECO Home, ECO-3 Compact, ECO-4s, FOURTECH, MAIN Four, Westen Pulsar
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Штуцер для анализа продуктов сгорания BAXI 5409480 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенных отопительных котлов. Специальный контрольный порт (устанавливаемый непосредственно в узел дымоотвода или корпус вентилятора) предназначен для подключения зонда газоанализатора при проведении пусконаладочных и сервисных работ. Изготовленная из высококачественного термостойкого полимера и уплотнительных составов, деталь отлично сохраняет свои изолирующие свойства под постоянным воздействием высоких температур уходящих дымовых газов, рабочих перепадов давления и агрессивного конденсата, полностью исключая риск аварийных сбоев или утечек вредных продуктов горения внутрь помещения

котельной. [1, 3]
Симптомы неисправности запчасти:
Определить критический износ, оплавление или потерю герметичности штуцера с артикулом 5409480 можно по следующим признакам:

- **Запах дымовых газов:** в помещении котельной или под кожухом котла отчетливо чувствуется запах угарного газа из-за растрескивания порта.
- **Блокировка котла по тяге:** автоматика выключает систему с кодом неисправности прессостата (критическая ошибка E03 на дисплее BAXI) из-за подсоса воздуха мимо Вентури.
- **Протекание конденсата:** на корпус вентилятора или крышку камеры сгорания стекают капли влаги через деформированное посадочное гнездо штуцера.
- **Механическое разрушение крышки:** резьбовая заглушка или сам корпус порта лопнули, раскрошились после грубого демонтажа газоанализатора или естественного старения пластика.
- **Нестабильный запуск горелки:** пламя срывается в режиме модуляции из-за изменения аэродинамического сопротивления в точке замера давления.

Рекомендация инженера: Измерительный штуцер FLUE INTAKE находится под постоянным тепловым воздействием от факела горелки. Типичные проблемы — термическое усыхание материала, появление микротрещин на резьбе заглушки или деформация корпуса, нарушающая герметичность коаксиального тракта. При проведении ежегодного технического обслуживания, если обнаружено малейшее разрушение структуры элемента, его использование категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к утечке токсичных продуктов сгорания в жилую зону, снижению КПД оборудования или риску оплавления пластиковой трубки Вентури и проводки вентилятора. Установка новой оригинальной детали 5409480 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос