Прокладка вентилятора BAXI 5410900 для котлов DUO-TEC / LUNA

600 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5410900**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Настенных и напольных газовых конденсационных котлов серий DUO-TEC COMPACT, LUNA DUO-TEC, LUNA HT, NUVOLA DUO-TEC, POWER HT, LUNA PLATINUM**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Прокладка вентилятора BAXI 5410900 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенных отопительных котлов. Специальное уплотнительное кольцо круглого сечения (Venturi Gaskets) предназначено для обеспечения абсолютной герметичности в месте соединения трубки Вентури и корпуса вентилятора с воздушным трактом. Изготовленная из высококачественного термостойкого эластомера, деталь отлично сохраняет свои изолирующие и упругие свойства под постоянным воздействием высоких температур уходящих дымовых газов, рабочих перепадов давления и агрессивных паров конденсата, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.
Симптомы неисправности запчасти:
Определить критический износ, деформацию или повреждение прокладки вентилятора с артикулом 5410900 можно по следующим признакам:

- **Блокировка котла по тяге:** на дисплее котла высвечивается код неисправности дымоудаления (ошибка E03 на панелях BAXI).
- **Свист и шипение вверху корпуса:** в районе вентилятора слышны посторонние звуки из-за утечки или подсоса воздуха через неплотное соединение.
- **Нестабильная модуляция вентилятора:** турбина вращается, но плата управления выдает ошибку из-за некорректно создаваемого давления на пневмореле (прессостат).
- **Попадание конденсата в воздушный тракт:** из-за потери герметичности влага начинает просачиваться на корпус вентилятора или датчики.
- **Термическое усыхание и растрескивание:** при осмотре деталь потеряла эластичность, «задубела», крошится или деформирована после перегревов.

Рекомендация инженера: Уплотнение трубки Вентури и вентилятора находится в зоне постоянных тепловых нагрузок и вибраций от работы турбины. Типичные проблемы — естественное старение резины, потеря первоначальной формы и химическое разрушение материала компонентами дымовых газов. При регламентной чистке воздушного тракта, замене вентилятора или техническом обслуживании камеры сгорания, повторная

установка старых деформированных уплотнений категорически запрещена регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к ложным ошибкам автоматики на дисплее, подсосу отработанных газов в контур забора воздуха (котел начнет "задыхаться") или риску залить электронные узлы конденсатом. Установка новой оригинальной детали 5410900 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12