Гидравлическая группа BAXI 710860100 для котлов MAIN-5 / QUASAR E



2 700 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710860100**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: MAIN-5 14 F MAIN-5 18 F MAIN-5 24 F**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Гидравлическая группа BAXI 710860100 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Композитный гидравлический узел (обратная линия контура отопления) разработан специально для работы под управлением электронной автоматики котла и служит базой для правильного распределения потоков теплоносителя, а также интеграции сливных и подпиточных клапанов. Изготовленная из высококачественного термостойкого композитного материала, деталь отлично сохраняет свои механические свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и жесткой воды, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек. [1, 2]

Симптомы неисправности запчасти:

Определить критический износ, повреждение или необходимость замены гидрогруппы с артикулом 710860100 можно по следующим признакам:

- **Постоянное падение давления:** теплоноситель медленно уходит из системы, из-за чего автоматика блокируется с индикацией ошибки «сухого хода» (ошибка E10 на дисплее BAXI).
- **Появление видимых потеков:** под котлом в районе правого гидроблока образуются капли воды из-за трещин в корпусе или износа посадочных мест.
- **Проблемы с подпиткой контура:** встроенные клапаны заклинивают из-за накипи, делая невозможным ручной залив или слив воды из котла.
- **Посторонние шумы в гидроузле:** при переключении режимов или запуске насоса слышны щелчки, треск или свист, вызванные кавитацией и выработкой внутренних стенок пластика.
- **Термическая деформация:** на пластиковом корпусе заметны искривления, побеления структуры материала или микротрещины после критического перегрева.

Рекомендация инженера: Корпус гидравлического блока обратки испытывает постоянные циклические температурные расширения и гидродинамические нагрузки от работы насоса. Типичные проблемы — кристаллизация солей жесткости на внутренних рабочих поверхностях, забивание шламом каналов слива, а также растрескивание пластика в местах фиксации клипс после резких гидроударов в системе отопления. При замене вышедшего из строя элемента или плановом техническом обслуживании гидравлики, использование старых деформированных или изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к скрытому микроподкапыванию воды через уплотнения, некорректной циркуляции теплоносителя, частым аварийным остановкам оборудования или высокому риску залить электронную плату котла. Установка новой оригинальной детали 710860100 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании
Котельное оборудование
Доставка
Гарантии

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос