электрод BAXI 711333500 для котлов MAIN-5 / ECO Compact

1 946 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**711333500**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Настенных и напольных газовых котлов серий MAIN-5, ECO Compact, POWER HT**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Электрод розжига и контроля пламени BAXI 711333500 — это оригинальный сертифицированный элемент электронной системы настенных отопительных котлов. Комбинированный датчик предназначен для генерации высоковольтной искры и последующего непрерывного мониторинга наличия устойчивого факела на горелке методом регистрации токов ионизации. Изготовленная из высококачественного жаропрочного металлического сплава в защитном керамическом корпусе, деталь отлично сохраняет свои диэлектрические и проводящие свойства под постоянным воздействием экстремально высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и открытого огня, полностью исключая риск аварийных сбоев или утечек.

Симптомы неисправности запчасти:

Определить выход из строя или критический износ электрода с артикулом 711333500 можно по следующим признакам:

- **Блокировка котла по газу:** автоматика выдает ошибку отсутствия розжига (ошибка E01 на дисплее BAXI).
- **Погасание после старта:** пламя загорается на 3–5 секунд, после чего горелка тухнет, так как плата «не видит» ионизационный ток.
- **Появление громких хлопков:** запуск котла происходит с задержкой и резким звуком из-за слабой или нестабильной искры.
- **Повреждение изоляции:** на белом керамическом корпусе датчика видны видимые сколы, нагар или трещины.
- **Искрение мимо зоны розжига:** высоковольтный разряд уходит (пробивает) на металлическую крышку горелки или корпус камеры.

Рекомендация инженера: Рабочая часть комбинированного электрода находится в эпицентре температурного воздействия и постепенного выгорания сердечника. Типичные проблемы — термическое растрескивание керамики, оседание токопроводящей копоти на стержне, а также окисление контактной клеммы кабеля. При замене вышедшего из строя датчика или плановом техническом обслуживании оборудования, использование старых изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к хаотичным ошибкам автоматики на дисплее, задержке розжига с риском хлопка, скоплению несгоревшего газа в камере или риску короткого замыкания на корпус, способного полностью выжечь микропроцессор платы управления. Установка новой оригинальной детали 711333500 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93

Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти