Передняя панель в сборе Baxi 3618500 для напольных котлов Slim



8 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**3618500**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Baxi Slim 1.150 i, Slim 1.230 i, Slim 1.300 i, Slim 1.230 iN, Slim 1.300 iN, Slim 1.400 iN, Slim 1.490 iN, Slim 1.620 iN**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Передняя панель корпуса в сборе (артикул 3618500) является оригинальным кузовным компонентом напольных газовых котлов Baxi. Узел полностью сертифицирован заводом-изготовителем для установки на чугунные генераторы серии Slim (шириной корпуса 350 мм). Элемент монтируется на каркас котла с помощью штатных клипс и зацепов, изолируя камеру сгорания и внутреннюю разводку труб от помещения котельной.

Данная деталь рассчитана на специфические условия эксплуатации напольного оборудования: постоянное воздействие конвекционного тепла от тяжелого чугунного теплообменника, локальные термические нагрузки при работе атмосферной горелки и условия переменной влажности. Панель изготовлена из высококачественной листовой стали, прошедшей многослойную порошковую покраску, которая устойчива к сколам, выцветанию и воздействию моющих средств. Установка оригинальной лицевой панели Baxi гарантирует идеальное совпадение монтажных зазоров, исключает вибрационный дребезг при пуске горелки и восстанавливает эстетичный заводской вид оборудования в интерьере котельной.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление ржавчины и очагов коррозии в нижней части панели:** Скрытая утечка антифриза или воды из соединений гидравлики котла, подтапливающая обшивку.

- **Пожелтение или обгорание краски на лицевой стороне:** Нарушение целостности внутренней фронтальной термоизоляции топки, из-за чего тепловой поток бьет по металлу корпуса.
- **Постоянный металлический дребезг и вибрация при работе котла:** Облом или деформация внутренних крепежных кронштейнов панели.
- **Деформация геометрии (перекос) панели корпуса:** Сильный локальный перегрев или механический удар по котлу во время проведения сопутствующих ремонтных работ.
- **Невозможность плотно закрыть или зафиксировать крышку автоматики:** Разрушение посадочных мест и направляющих петель в верхней зоне передней панели.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Деформация или коррозия передней панели почти всегда вторичны. Если краска со стороны топки потемнела, необходимо срочно обследовать состояние передней теплоизоляционной плиты (арт. 3202520 или 3203100) и проверить секции на предмет микротрещин. При замене панели рекомендуется сразу обновить пластиковые элементы крепления обшивки (клипсы), если старые высохли от температуры и потеряли эластичность.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, не допускайте запыления котельной (пыль забивает воздушные каналы под панелью и ухудшает охлаждение обшивки). Регулярно проверяйте герметичность воздухоотводчиков и кранов подмеса, чтобы исключить попадание брызг теплоносителя на внутреннюю оцинкованную часть детали.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте напольный котел, вынув вилку из розетки, и перекройте газовый вентиль на опуске. Сливать воду из отопительного контура не нужно. Аккуратно демонтируйте декоративную пластиковую крышку панели управления, чтобы не повредить шлейфы платы и капилляры термостатов. Снимите поврежденную панель движением вверх и на себя. При установке новой детали следите за тем, чтобы нижние зацепы ровно вошли в пазы основания котла, иначе нарушится общая геометрия обшивки.

Рекомендация мастера

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ BAXI SLIM С ДЕФОРМИРОВАННОЙ, НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ СНЯТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ, А ТАКЖЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАМЕНИТЬ ЕЕ САМОДЕЛЬНЫМИ КУСКАМИ ФАНЕРЫ, ГКЛ ИЛИ ЖЕСТИ. Фронтальная панель корпуса — это не просто декорация, а важный элемент организации конвекционных потоков воздуха внутри котлового блока. Работа агрегата без штатного кожуха нарушает температурный режим внутри корпуса, что приводит к критическому перегреву и оплавлению электронной платы управления, выгоранию проводки, разрушению катушек газового клапана и оплавлению пластиковой панели автоматики. Кроме того, открытый доступ к элементам топки увеличивает риск получения тяжелых ожогов и отравления продуктами сгорания. Доверяйте сборку корпуса и обслуживание газового оборудования квалифицированным специалистам.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос