Плата дисплея Protherm 2000801914 для котлов Рысь 23 кВт

11 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**2000801914**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Рысь 23 BOVERD, Protherm Рысь 23 BTVERD, Protherm Рысь 23 BOVER, Protherm Рысь 23 BTVER, Protherm Рысь 23 BOV, Protherm Рысь 23 BTV (версии с цифровым ЖК-экраном)**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Оригинальная интерфейсная плата дисплея Protherm (артикул 2000801914) разработана для панели управления настенных газовых котлов серии «Рысь». Модуль оснащен встроенным цифровым жидкокристаллическим экраном и кнопками регулировки. Он обеспечивает непрерывный вывод сервисной информации, рабочих параметров и кодов ошибок самодиагностики автоматики.

Блок индикации поставляется в индивидуальной упаковке Vaillant Group и полностью совместим с

модификациями котлов Рысь мощностью 23 кВт (модели BOVERD, BTVERD, BOVER, BTVER, BOV, BTV с ЖК-индикацией).

Возможные неисправности и симптомы

- **Экран полностью не светится**: при подаче сетевого питания на котел ЖК-дисплей остается темным, подсветка не загорается, а прибор не реагирует на нажатие кнопок.
- **Не нажимаются или залипают клавиши**: невозможно изменить температуру теплоносителя или сбросить аварийную ошибку из-за механического разрушения либо окисления контактов кнопок на плате.
- **Частичное искажение символов**: мерцание индикации, выпадение отдельных пикселей или сегментов цифр на экране, что делает невозможным точное считывание рабочих параметров и ошибок.
- **Ошибка связи с интерфейсом (сбой обмена данными)**: котел блокируется платой управления, сигнализируя на дисплее о потере сигнала между основным силовым блоком и интерфейсной картой.
- **Следы окисления или нагара на текстолите**: визуальное потемнение токопроводящих дорожек или появление запаха гари, вызванное коротким замыканием или попаданием конденсата.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: главной причиной выхода из строя платы дисплея являются резкие скачки напряжения. При поломке интерфейса обязательно проверьте состояние основной платы управления, а также целостность соединительного шлейфа (проводов), связывающего оба модуля между собой.
- **Профилактика и защита**: чтобы уберечь чувствительную микропроцессорную электронику от импульсных перепадов и продлить срок службы нового узла, подключайте отопительный котел к электросети исключительно через инверторный стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП) с заземлением.
- **Особенности монтажа**: замена дисплейного модуля не требует слива теплоносителя из отопительного контура котла. Перед началом работ полностью отключите электропитание котла 220В. Для фиксации платы специальный инструмент не нужен — достаточно откинуть переднюю пластиковую панель, аккуратно отключить шлейф, выкрутить крепежные винты или защелкнуть модуль в штатные пластиковые пазы.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос