Датчик протока (турбинка) Protherm 0020035580 для котлов Леопард / Пантера

4 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020035580**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Леопард 24 BOVR (вер. 17), Protherm Леопард 24 BTVR (вер. 17), Protherm Пантера 24 KOV (вер. 17), Protherm Пантера 24 KTV (вер. 17), Protherm Пантера 28 KTV (вер. 17)**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Датчик протока (турбинка) Protherm 0020035580 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за регистрацию движения воды в контуре горячего водоснабжения (ГВС) и передачу сигнала на электронную плату для мгновенного переключения котла в режим нагрева бытовой воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котёл не реагирует на открытие крана** : При включении горячей воды горелка не зажигается, аппарат продолжает работать в режиме отопления или находится в режиме ожидания.
- **Ошибка F23 на дисплее**: Индикация неисправности, связанной с нарушением циркуляции или некорректной разницей температур, вызванной сбоем в работе датчика.
- **Мигание символа ГВС отсутствует**: На панели управления при открытом кране не загорается индикатор крана (турбинка не посылает импульсы на плату).
- **Контрастный душ**: Вода идет то горячая, то холодная из-за периодического залипания магнитного поплавка (крыльчатки) внутри датчика.
- **Механический шум или треск**: Появление посторонних звуков внутри гидроузла при прохождении воды, вызванное износом подшипника турбинки или попаданием окалины.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При поломке датчика протока обязательно проверьте вторичный пластинчатый теплообменник на наличие накипи и сетчатый фильтр на входе холодной воды в котёл.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки из-за заклинивания крыльчатки, установите на входе в дом качественный фильтр грубой механической очистки (магнитный или сетчатый).
- **Особенности монтажа**: Перед заменой детали необходимо полностью перекрыть подачу холодной воды в котёл, слить остатки жидкости из контура ГВС и подготовить новые уплотнительные кольца.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании

Доставка

8 843 212 11 12

Котельное оборудование

Гарантии

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Гарантии
Услуги
Задать вопрос