Комплект шлангов дифреле Vaillant 0020041906 для котлов turboTEC Pro / Plus

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020041906**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant turboTEC pro (VUW 242/3-3, VUW 242/5-3, VUW 282/3-3), Vaillant turboTEC plus (VU/VUW 202/3-5, 242/3-5, 242/5-5, 282/3-5, 282/5-5, 322/3-5, 362/3-5)**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Комплект шлангов подключения дифреле (прессостата) Vaillant 0020041906 — это оригинальный сертифицированный элемент **системы дымоудаления и контроля тяги** настенного газового котла. Данный узел отвечает за **безопасную работу тракта дымоудаления закрытой камеры сгорания**. Силиконовые (пластиковые) импульсные трубки соединяют вентилятор с прессостатом, передавая разность давлений воздуха для замыкания контактов реле и подтверждения наличия стабильной тяги. Поставляется комплектом из 2-х штук (для линий положительного и отрицательного давления).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.33 на дисплее котла** : плата управления фиксирует отсутствие сигнала от прессостата из-за того, что трубка засорилась, треснула или соскочила со штуцера.
- **Блокировка котла при запуске вентилятора**: турбина включается, но розжиг горелки не происходит, так как из-за разгерметизации шланга дифреле не замыкает контакты.
- **Накопление конденсата внутри трубок**: при перепаде температур в шлангах образуются капли воды, которые перекрывают воздушный канал и искажают передаваемый импульс давления.
- **Плавление или деформация корпуса шланга**: сильный нагрев в зоне дымоудаления приводит к потере эластичности, растрескиванию материала и нарушению герметичности соединения.
- **Визуальные трещины и расслоения**: механическое старение силикона (пластика) под воздействием постоянных вибраций вентилятора.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при замене трубок обязательно проверьте состояние самого вентилятора

(наличие налипшей пыли на лопатках) и штуцера (трубки Вентури) — их засорение снижает точность импульса.

- **Профилактика и защита**: чтобы избежать образования конденсата в шлангах, рекомендуется использовать специальные конденсатосборники (петли) или следить за правильным уклоном коаксиального дымохода в сторону улицы.
- **Особенности монтажа**: замена производится на полностью обесточенном котле; для установки не требуется слив воды, однако важно строго соблюдать полярность подключения трубок (к штуцерам «плюс» и «минус» на дифреле и вентиляторе).

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос