Мотор трехходового клапана Ariston 65114936 для котлов Clas X / Cares X / Alteas One

5 800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**65114936**
Бренд:	**Ariston**
Модель:	**Подходит для: Ariston Cares X (15-24 кВт), Clas X / Clas One (24-30 кВт), Alteas X / Alteas One Net, Genus X / Genus One, Chaffoteaux Alixia Ultra**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Мотор трехходового клапана Ariston 65114936 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы и автоматики настенного газового котла. Данный электрический привод (сервопривод) устанавливается непосредственно на узел трехходового клапана. Он отвечает за своевременное перенаправление потока горячего теплоносителя: по команде платы управления основной шток перемещается либо в контур радиаторного отопления, либо на вторичный теплообменник для нагрева горячей бытовой воды (ГВС).

Выход из строя этого узла чаще всего проявляется тем, что котел перестает нагревать воду в кране или, напротив, при включении горячей воды продолжают сильно нагреваться батареи. Своевременная замена неисправного привода на новый оригинальный мотор Saia полностью восстанавливает заводские параметры работы оборудования

и га

Возможные технические неисправности и их симптомы

- **Котел «завис» в одном режиме**: Прибор греет только батареи (при включении крана горячей воды ничего не меняется) либо работает только на ГВС (отопление остается холодным).
- **Попадание влаги (протечка)**: Вода из-под изношенного сальника трехходового клапана просачивается внутрь корпуса электропривода. Это вызывает короткое замыкание обмотки мотора и может сжечь реле на плате управления.
- **Естественный износ механизма**: Стирание пластиковых шестерен редуктора или заклинивание внутреннего штока привода. Проявляется характерным треском, гулом или щелчками в гидравлическом узле при попытке переключить режим.
- **Ошибка на дисплее котла**: На панели управления Ariston загорается код ошибки **SP3** (5P3) — сбой отрыва пламени из-за перегрева, либо котел уходит в частый цикл перезапуска (тактование) из-за отсутствия циркуляции по нужному контуру.
- **Отказ позиционирования**: Обрыв одной из внутренних обмоток статора, из-за чего плата не может определить положение штока и блокирует работу контура.

рантирует корректное распределение тепла внутри системы. Замена производится по стандартным пазам и не требует изменения конструкции гидроузла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос