Крыльчатка датчика протока Vaillant 0020029604 для котлов atmoMAX / turboMAX

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020029604**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoMAX pro/plus (VUW 240/2-3, VUW 120, 200, 240, 280/2-5), Vaillant turboMAX pro/plus (VUW 182, 202, 242/2-3, VUW 202, 242, 282/2-5).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Крыльчатка (турбинка) датчика протока Vaillant 0020029604 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел устанавливается внутрь корпуса аквасенсора ГВС. Встроенные в лопасти магниты при вращении потоком воды воздействуют на внешний датчик Холла, который передает импульсный сигнал на плату управления, мгновенно запуская котел на нагрев горячей воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает чувствительность автоматики к минимальному разбору воды и исключает риск повреждения смежных

дорогостоящих компонентов котла (таких как основной корпус аквасенсора или электронный модуль из-за некорректных сигналов).
Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не реагирует на открытие крана ГВС** : При включении горячей воды горелка не зажигается, на дисплее не появляется символ «кран» (заклинило лопасти из-за грязи или накипи).
- **Нестабильная температура горячей воды** : Вода идет то горячая, то холодная, так как стерлись или обломались лопасти, из-за чего датчик считывает прерывистый проток.
- **Потеря чувствительности ГВС**: Котел включает нагрев только при очень сильном открытии крана (износ оси турбинки, увеличивший сопротивление вращению).
- **Шум или треск в гидравлическом блоке**: Характерный стрекочущий звук внутри котла при разборе воды (разрушение посадочного места или искривление оси крыльчатки).
- **Разлимагничивание**: Турбинка вращается плавно, но плата не видит проток (износ или потеря свойств магнитного элемента в лопасти).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При поломке крыльчатки обязательно проверьте состояние сетчатого фильтра грубой очистки на входе холодной воды и целостность датчика Холла (электронной клипсы), который одевается на корпус сверху.
- **Профилактика и защита**: Установка магистрального фильтра механической очистки на вводе водопровода в дом надежно защитит мелкие пластиковые детали от заклинивания песчинками, окалиной и ржавчиной.
- **Особенности монтажа**: Перед заменой необходимо полностью перекрыть вход холодной воды в котел и слить остатки жидкости из контура ГВС. При установке важно не повредить резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос