Клипса крепления термостата перегрева BAXI 710538300

200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	710538300
Бренд:	BAXI
Модель:	Подходит для: BAXI MAIN 5 (14F, 18F, 24F), BAXI ECO Compact (14F, 18F, 24F, 1.14F, 1.24F), BAXI ECO-5 Compact, BAXI PULSAR E (24F, 1.24F), BAXI QUASAR E (18F, 24F)
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Клипса крепления термостата перегрева BAXI 710538300 — это оригинальный сертифицированный элемент системы фиксации датчиков настенного газового котла. Данная пружинная скоба отвечает за жесткую посадку аварийного датчика температуры на медный патрубок первичного теплообменника. Плотный прижим критически важен: он обеспечивает мгновенную передачу тепла от трубки к термостату, что позволяет автоматике котла моментально среагировать и аварийно отключить горелку в случае критического перегрева теплоносителя.

В процессе длительной эксплуатации или при неаккуратном проведении ремонтных работ пружинная сталь зажима

может деформироваться, потерять упругость или вовсе потеряться. Установка оригинальной клипсы BAXI гарантирует точное соответствие заводским размерам, восстанавливает требуемое усилие прижима и обеспечивает корректное считывание аварийных параметров для безопасной работы отопительного прибора.
Возможные неисправности и симптомы

- **Котел уходит в частые ошибки по перегреву (E02)** : Клипса ослабла или разогнулась, из-за чего датчик отошел от трубки и некорректно считывает температуру, провоцируя ложные срабатывания безопасности.
- **Аварийный термостат болтается на трубке**: Полная потеря жесткости и упругости металла зажима после сильного термического воздействия.
- **Визуальные следы деформации зажима** : Искривление «ушек» скобы, из-за чего зафиксировать датчик ровно и без перекосов становится невозможно.
- **Механический излом детали**: Разрушение или трещина на стальном корпусе клипсы при попытке демонтировать её подручным тяжелым инструментом.
- **Потеря детали во время технического обслуживания (ТО)** : Фиксатор случайно «отстрелил» при снятии и затерялся под корпусом котла или внутри облицовки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Данный фиксатор работает в непосредственной связке с накладным термостатом перегрева. Если вы меняете клипсу по причине ее перегрева и деформации, обязательно проверьте работоспособность самого датчика (прозвоните его мультиметром) — возможно, его контакты тоже пострадали.
- **Профилактика и защита**: Чтобы стальной зажим не корродировал и не прикипал к медной трубке, следите за герметичностью резьбовых соединений и воздухоотводчика сверху, чтобы на клипсу не капал теплоноситель.
- **Особенности монтажа**: Для установки этого крепежа сливать воду из системы отопления или котла не требуется. Деталь монтируется накладным способом поверх трубки и защелкивается легким нажатием.

Рекомендации мастера по ремонту и обслуживанию

- **Проверяйте плотность посадки**: Помните, аварийный термостат безопасности — это не обычный погружной датчик, а накладной. Если клипса защелкнулась неплотно и между корпусом датчика и медной трубкой остался хотя бы миллиметровый зазор, котел превращается в объект повышенной опасности. Время отклика датчика увеличится в разы, и при реальном закипании котел просто не успеет вовремя отключить газ, что приведет к разрушению теплообменника.
- **Используйте термопасту**: При монтаже датчика под новую клипсу обязательно нанесите на тепловую контактную площадку термостата тонкий слой специальной теплопроводной пасты (например, КПТ-8). Это улучшит передачу тепла от медной трубы к измерительному элементу и исключит фантомные сбои в работе автоматики.
- **Снимайте скобу правильно**: Стальные клипсы BAXI имеют высокую упругость. Не пытайтесь сорвать зажим плоской массивной отверткой «на излом» — вы можете легко погнуть или пробить тонкостенную медную трубку теплообменника. Аккуратно разведите края клипсы специальными круглогубцами или плавно подденьте фиксатор за край ушка.
- **Запрет на использование изоленты или хомутов** : Если оригинальная клипса сломалась или потерялась, категорически запрещено приматывать аварийный датчик к трубе пластиковыми строительными стяжками, проволокой или изолентой. Под действием высоких температур (выше 100°C) пластиковые хомуты растянутся и расплавятся, датчик отойдет, и система безопасности котла полностью откажет.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.

- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93