Газовый клапан SIT 845 SIGMA аналог 5653610A для котлов Baxi Eco Four / Luna

12 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	5653610A
Бренд:	ГазЧасть / DUCA (заводской OEM-аналог премиум-качества)
Модель:	Применимость: BAXI все Slim, ECO FOUR, ECO-3, Fourtech, Luna-3, Luna-3 Comfort, ECO Home, ECO-4s, LUNA
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Китай

Газовый клапан SIT 845 SIGMA аналог 5653610A — это высококачественный фабричный элемент системы автоматики безопасности и газораспределения отопительного котла. Узел полностью повторяет конструкцию и геометрию оригинала: он оснащен тремя электромагнитными катушками (двумя запорными клапанами безопасности на черной колодке и одним синим регулятором-модулятором). Данная деталь отвечает за контролируемую подачу газа в камеру сгорания, обеспечивая мягкий старт котла без хлопков, а также регулирует высоту пламени для точного поддержания заданной температуры ГВС и отопления.

В процессе эксплуатации внутренние мембраны клапана и обмотки соленоидов подвергаются постоянным циклическим нагрузкам, температурным перепадам и воздействию возможных примесей в сетевом газе. Установка сертифицированного заводского аналога гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную герметичность газового тракта, экономичный расход топлива и безопасное использование отопительной системы.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел не разжигается (Ошибка розжига E01)** : На дисплее Baxi загорается код аварии E01. Искра на электроде идет стабильно, но пламя не загорается, так как катушки газового клапана перегорели и не открывают подачу газа.
- **Отсечка пламени сразу после старта**: Газ кратковременно вспыхивает, но через 2–3 секунды гаснет, и котел уходит в блокировку. Причина — неисправность модулятора клапана, который резко роняет давление газа ниже стартового минимума.
- **Хлопки при запуске котла**: В момент розжига слышен сильный хлопок из камеры сгорания. Происходит из-за некорректной настройки или поломки клапана, из-за чего на горелку выбрасывается избыточный объем газа до момента появления искры.
- **Котел не развивает максимальную мощность** : Вода в режиме ГВС или отопления идет еле теплая, а пламя на горелке остается очень низким даже при максимальных настройках на панели. Поврежден синий модулятор, клапан заклинил на минимальном давлении.
- **Запах газа возле котла** : Появление утечки через поврежденную внутреннюю рабочую мембрану клапана или в местах стыковки с подводящим газопроводом.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос