Подающая магистраль гидравлической системы Kombi, аналог 7856970A, совместим с 7856970 VIESSMANN

7 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7856970A**
Бренд:	**Аналог Bitron**
Модель:	**Применимость: VIESSMANN (гидроблок с трехходовым) Vitopend 100-W A1JB 12/ 24/ 29.9/ 34 кВт / A1HB 24/34 кВт**
Тип оборудования:	**Запасные части для газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция/Китай**

Подающая магистраль гидравлической системы Kombi, аналог 7856970A — это высококачественный сертифицированный элемент левой гидрогруппы настенного газового котла Viessmann. Данный распределительный блок (коллектор подачи) изготовлен из термостойкого ударопрочного композитного материала (пластика), армированного стекловолокном. Узел соединяет между собой ключевые элементы гидравлики котла: он имеет технологические посадочные места для установки линейного шагового двигателя (арт. 7828748A), внутреннего картриджа переключения режимов, погружного датчика температуры NTC контура ГВС (арт. 7819967A), а также патрубков включения первичного и вторичного теплообменников. Данный гидроблок отвечает за правильную и герметичную передачу потоков тепла теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации композитный корпус детали подвергается интенсивным термическим перепадам, гидродинамическому давлению водопровода и постепенному оседанию шлама или накипи во внутренних каналах. Установка нового качественного аналога подающей магистрали обеспечивает идеальную герметичность соединений, полностью отключает капельные течи внутри корпуса котла, обеспечивает заводские параметры распределения потоков и обеспечивает стабильную работу режимов отопления и горячего водоснабжения.

Возможные неисправности и симптомы

- **Визуальные трещины на пластиковом корпусе** : Появление сквозных механических повреждений или микротрещин на композитном блоке из-за гидроудара или замерзания воды в котле, приводящего к интенсивной течи.
- **Капельная прокладка в местах соединений** : Постоянное просачивание теплоносителя или появление известкового налета в зонах подключения датчиков NTC, сервопривода или соединительных металлических трубок.
- **Повреждение посадочного гнезда картриджа** : Износ внутренней нижней камеры, из-за чего даже новый картридж трехходового клапана не обеспечивает герметичного разделения потоков (тепло уходит в радиаторы при работе ГВС).
- **Срыв крепежных пазов или резьб** : Разрушение пластиковых ушек фиксации или слизывание резьбовых отверстий в процессе неаккуратного проведения технического обслуживания котла.
- **Забивание внутренних протоков накипью** : Критическое сужение внутренних каналов гидроузла из-за плотных отложений, что приводит к ухудшению циркуляции, шумам и перегреву котла на ГВС.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** : Подающая магистраль является платформой для левой гидрогруппы. При ее демонтаже в обязательном порядке проверьте состояние линейного шагового привода трехходового клапана и герметичность уплотнений погружного датчика температуры NTC. Если на старом узле были следы протеков по штоку, велика опасность, что вода повторно затапливала мотор — в этом случае рекомендуется заменить изношенные дополнительные элементы, чтобы избежать ремонта.
- **Профилактика и защита** : Для продления срока службы композитного блока и избежания аварийной ситуации от преждевременного истирания его внутренних стенок, используйте подготовленную (умягченную) воду в системе отопления. Наличие абразивных частиц ржавчины и окалины на радиаторах царапает пластиковые каналы, поэтому установка качественного косого фильтра на обратной стороне котла строго обязательна.
- **Особенности монтажа** : Для проведения ремонтных работ необходимо полностью обесточить отопительный прибор, перекрыть запорные краны отопления и ГВС под котлом, после чего полностью слить воду из внутреннего контура котла. Демонтируйте электродвигатель, отсоедините датчики и металлические зажимы трубок теплообменника. При установке аналога 7856970A тщательно очистите соприкасающиеся медные патрубки от окислов, в обязательном порядке используйте новые резиновые уплотнительные кольца и обработайте их слоем силиконовой термостойкой смазки для предотвращения закусывания пластика.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien,

Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.

- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос