Расширительный бак TERMICA / KENTATSU FURST 118.9000052 для котлов Electra / Nobby Electro

4 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**118.9000052**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**TERMICA ELECTRA (5,5–26 кВт), KENTATSU FURST Nobby Electro KBO-05 / 07 / 09 / 11 / 13 / 14 / 16 / 20 / 23 / 26, FED ELECTRIC**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Расширительный бак TERMICA / KENTATSU FURST 118.9000052 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного электрического котла. Данный узел представляет собой герметичную мембранную емкость, которая отвечает за поглощение излишков объема расширяющейся при нагреве воды. Это позволяет стабилизировать давление в системе и удерживать его в безопасных рабочих пределах.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается постоянным циклическим нагрузкам, давлению воздуха и теплоносителя, а также риску постепенного разрушения или старения внутренней резиновой мембраны. Установка

оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за деструктивных гидроударов.

Возможные неисправности и симптомы

- **Резкие скачки давления при нагреве:** При включении ТЭНов индикатор на панели управления показывает стремительный рост давления до критической отметки (3 бара), а при остывании теплоносителя давление падает практически до нуля.
- **Регулярный сброс воды через клапан безопасности:** Из дренажного патрубка котла периодически или постоянно течет вода в моменты пикового нагрева системы отопления из-за переполнения контура.
- **Частая ошибка E4 на дисплее:** Срабатывание аварийной блокировки котла по низкому давлению теплоносителя после каждого цикла остывания радиаторов.
- **Течь воздуха или воды через ниппель бака:** При попытке проверить или подкачать давление воздуха через золотник бака, из него начинает брызгать вода, что прямо указывает на разрыв внутренней мембраны.
- **Котёл часто требует подпитки вручную:** Падение давления в закрытой системе происходит без видимых внешних протечек на трубах отопления в доме. [1]

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Выход из строя расширительного бака создает предельную нагрузку на предохранительный сбросной клапан 3 бара (арт. 103.9000350). При замене бака настоятельно рекомендуется проверить герметичность седла сбросного клапана, так как из-за частого аварийного срабатывания под него могла попасть грязь, вызвав постоянную течь.
- **Профилактика и защита:** Перед окончательным монтажом и заполнением котла водой обязательно проверьте и отрегулируйте давление воздуха в воздушной камере нового бака через ниппель. Накачивать бак необходимо строго насухо (при пустом водяном контуре котла) до показателя, который должен быть примерно на 0.2 бара ниже расчетного статического давления в вашей отопительной системе.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос