Боковая изоляция камеры сгорания TERMICA / KENTATSU FURST 12227600000582 для котлов Nobby Balance Plus

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**12227600000582**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**KENTATSU FURST Nobby Balance Plus (10/12/14/16/18/20/24-CS), Termica Grata 24SF**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Боковая изоляция камеры сгорания TERMICA / KENTATSU FURST 12227600000582 — это оригинальный сертифицированный элемент теплозащиты настенного газового котла. Данная панель изготавливается из высококачественного огнеупорного волокна (вермикулита) и отвечает за локализацию тепла внутри топочного пространства, защищая наружный металлический короб от критического перегрева и прогара.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным температурным нагрузкам и прямому воздействию пламени горелки, что со временем приводит к естественному выгоранию и потере прочности материала. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает пожарную безопасность использования котла и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов автоматики из-за лучистого тепла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Растрескивание и выкрашивание материала:** На поверхности боковой панели появляются глубокие трещины, плита начинает осыпаться на горелку, загрязняя её сопла.
- **Сильный перегрев внешнего корпуса котла:** Наружная обшивка отопительного прибора становится горячей на ощупь из-за разрушения изоляционного слоя и ухудшения теплозащиты.
- **Срабатывание аварийного термостата перегрева:** Локальный перегрев металлического короба камеры сгорания из-за истончения или раскалывания изоляционной плиты.
- **Изменение цвета металла камеры сгорания:** Появление характерных побежалостей (посинения) на внешних металлических стенках короба напротив места разрушения теплоизоляции.
- **Посторонний шум при работе горелки:** Оторвавшиеся куски огнеупорной плиты падают на пламя, нарушая правильное распределение газовоздушной смеси и вызывая гул или копоть.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене боковой изоляции обязательно оцените состояние передней и задней панелей, а также целостность самого металлического короба камеры сгорания (арт. 12227600000582). Работа котла с разрушенной теплоизоляцией приводит к моментальной термической деформации первичного теплообменника и выгоранию проводов датчиков.
- **Профилактика и защита:** Огнеупорные плиты очень хрупкие и гигроскопичные. Во время ежегодного технического обслуживания очищайте их только мягкой щеткой, категорически запрещается мыть панели водой или использовать жесткие металлические скребки, которые разрушают структуру волокна.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12