Дымоудалитель TERMICA / KENTATSU FURST 12227600000973 для котлов Nobby Balance Plus

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**12227600000973**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**KENTATSU FURST Nobby Balance Plus (10/12/14/16/18/20/24-CS), Nobby Balance Plus S, Termica Grata 24SF**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Дымоудалитель TERMICA / KENTATSU FURST 12227600000973 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла (коллектор / капот отходящих газов). Данный узел устанавливается непосредственно над первичным теплообменником и отвечает за аккумуляцию отработанных газов, стабилизацию воздушного потока и их герметичную передачу к лопастям вентилятора.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным термическим нагрузкам, воздействию агрессивных химических соединений в продуктах сгорания газа и резким температурным перепадам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования за счет исключения утечки угарного газа в помещение и предотвращает разрушение смежных дорогостоящих компонентов котла из-за перегрева.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление запаха гари или дыма:** Продукты горения просачиваются во внутренний корпус котла из-за нарушения герметичности или прогара стенок коллектора.
- **Ошибка по дымоудалению на дисплее:** Электронная плата блокирует розжиг горелки (код ошибки вентилятора/прессостата) из-за деформации капота, нарушающей правильную аэродинамику и тягу.
- **Сквозная коррозия металлических швов:** Появление ржавчины и истончение стенок дымоудалителя, вызванное регулярным стеканием кислотного конденсата из коаксиальной трубы.
- **Повышенный гул или дребезжание:** Возникновение сильного постороннего шума и вибрации в верхней части котла из-за ослабления крепежных элементов или искривления формы детали при перегреве.
- **Срабатывание термостата безопасности:** Блокировка работы из-за локального скопления критического тепла, вызванного нарушением пропускной способности деформированного дымоудалителя.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неисправность дымоудалителя напрямую сказывается на работе вентилятора и прессостата. При замене коллектора обязательно проверьте состояние силиконовых трубок прессостата на предмет оплавления и убедитесь, что на лопастях вентилятора нет слоя нагара или сажи.
- **Профилактика и защита:** При монтаже нового узла контролируйте плотность прилегания уплотнительных прокладок и соосность с патрубком вентилятора. Чтобы избежать повторного разрушения металла от конденсата, убедитесь, что уличный дымоход смонтирован с небольшим уклоном в сторону улицы, а не к котлу.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93