Задняя изоляция камеры сгорания TERMICA / KENTATSU FURST 1242760000098 для котлов Nobby Balance Plus

2 100 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**1242760000098**
Бренд:	**TERMICA / KENTATSU FURST**
Модель:	**KENTATSU FURST Nobby Balance Plus (10/12/14/16/18/20/24-CS), Termica Grata 24SF**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Китай**

Задняя изоляция камеры сгорания TERMICA / KENTATSU FURST 1242760000098 — это оригинальный сертифицированный элемент теплозащиты настенного газового котла. Данная панель изготавливается из высококачественного огнеупорного волокна (вермикулита) и отвечает за надежную изоляцию задней внутренней стенки топочного короба, принимающей на себя основной тепловой удар от работы газовой горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным температурным нагрузкам и прямому воздействию пламени, что со временем приводит к естественному выгоранию, истончению и потере прочности материала. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров теплозащиты оборудования, обеспечивает пожарную безопасность использования котла и исключает риск деформации задней стенки корпуса отопительного прибора.

Возможные неисправности и симптомы

- **Глубокие трещины и раскалывание панели:** Задняя плита растрескивается от постоянных тепловых циклов, и её куски начинают отваливаться, обнажая металл.
- **Прогорание или посинение задней стенки котла:** Наружный стальной короб камеры сгорания с обратной стороны меняет цвет (появляются следы побежалости) или деформируется из-за отсутствия защиты.
- **Осыпание вермикулитовой крошки на горелку:** Мелкие фракции разрушающейся панели падают вниз, забивая сопла газовой горелки и нарушая стабильность пламени.
- **Срабатывание аварийного термостата перегрева:** Нарушение траектории движения дымовых газов и локальный перегрев верхней части котла из-за деструкции защитного экрана.
- **Посторонние шумы (потрескивание или гул):** Нарушение аэродинамики топочной камеры или дребезжание треснувшей панели от потока воздуха, нагнетаемого вентилятором.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Задняя панель работает в едином контуре термозащиты вместе с боковыми изоляционными плитами. При ее замене обязательно оцените состояние боковой брони и первичного медного теплообменника (арт. 12227600000583) — длительная работа с разрушенным задним экраном часто приводит к подгоранию тыльных пластин теплообменника.
- **Профилактика и защита:** Огнеупорное волокно крайне чувствительно к влаге и механическим ударам. Запрещается мыть деталь водой или использовать жесткие скребки во время очистки котла от сажи. Любые профилактические работы должны проводиться аккуратно, исключительно мягкой сухой щеткой или пылесосом на минимальной мощности.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12