Вентилятор дымоудаления Kentatsu 17427600000588 для котлов Nobby Balance Plus

3 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**17427600000588**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Balance Plus, Kentatsu Nobby Balance Plus S (модели мощностью 12–28 кВт)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Япония / Турция**

Вентилятор дымоудаления (турбина) Kentatsu 17427600000588 — это оригинальный сертифицированный элемент системы воздухоподачи и дымоудаления настенного газового котла с закрытой камерой сгорания. Данный узел отвечает за принудительный вывод отработанных газов через коаксиальный дымоход наружу и одновременное нагнетание кислорода, необходимого для поддержания стабильного горения в топке. Дополнительно турбина создает разрежение воздуха, приводящее в действие защитный прессостат.

В процессе эксплуатации подшипники, катушка подзарядки и лопасти вентилятора подвергаются экстремальным термическим нагрузкам от горячих дымовых газов, а также воздействию микрочастиц пыли и конденсата. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность дымоотведения и исключает риск блокировки котла автоматикой.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки дымоудаления:** Котел блокируется и выдает сигнал об отсутствии тяги, так как плата управления не фиксирует вращение или нужное давление воздуха.
- **Сильный гул или скрежет:** При запуске и во время работы котла из верхней части корпуса доносится громкий шум или вибрация, вызванная износом опорных подшипников оси или загрязнением лопастей крыльчатки.
- **Вентилятор не запускается при старте:** При запросе на отопление или ГВС розжиг не происходит, турбина остается неподвижной из-за обрыва или межвиткового замыкания обмотки электродвигателя.
- **Заклинивание крыльчатки:** Физическая блокировка оси вентилятора скопившейся грязью, нагаром или деформированным корпусом.
- **Оплавление элементов корпуса:** Деформация пластиковых штуцеров (или трубки Вентури) из-за перегрева выходящих газов при нарушении теплообмена.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке или некорректной работе вентилятора обязательно проверьте исправность реле давления воздуха (прессостата) и состояние пластиковой трубки Вентури, так как они работают в

единой защитной цепи.

- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы подшипников турбины, регулярно (при ежегодном ТО) очищайте лопасти крыльчатки от пыли мягкой щеткой и следите за отсутствием наледи на оголовке внешнего дымохода.
- **Особенности монтажа:** Перед демонтажем детали полностью отключите котельное оборудование от электросети 220 В. Аккуратно отсоедините импульсные силиконовые шлейфы и провода питания. При монтаже нового вентилятора обеспечьте плотную герметичную посадку на уплотнительную прокладку коаксиального колена дымохода для исключения утечки угарного газа в помещение.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12