Вентилятор дымоудаления Kentatsu 7020830021 для котлов Nobby Smart

10 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7020830021**
Бренд:	**KENTATSU**
Модель:	**Kentatsu Nobby Smart 24-1CS, Kentatsu Nobby Smart 24-2CS, Kentatsu Furst Nobby Smart (модели мощностью 12, 18, 24 кВт)**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Вентилятор дымоудаления (турбина) Kentatsu 7020830021 — это оригинальный сертифицированный элемент системы воздухоподачи и дымоудаления настенного газового котла с закрытой камерой сгорания. Данный центробежный узел отвечает за принудительное нагнетание чистого воздуха, необходимого для поддержания стабильного горения, и одновременный эффективный вывод продуктов сгорания через коаксиальный или раздельный дымоход во внешнюю среду.

В процессе постоянной эксплуатации лопасти крыльчатки, опорные подшипники оси и электрическая обмотка двигателя подвергаются экстремальным термическим нагрузкам от горячих дымовых газов, а также воздействию пыли и конденсата. Установка оригинальной турбины гарантирует полное восстановление заводских параметров

работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность дымоотведения и исключает риск аварийных остановок или блокировок котла автоматикой.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки дымоудаления:** Работа котла полностью блокируется защитной автоматикой из-за отсутствия нужного разрежения воздуха в вытяжном тракте.
- **Громкий скрежет, гул или вибрация:** При запуске и во время работы котла из верхней части корпуса доносится посторонний шум, вызванный критическим износом подшипников оси или сильным загрязнением лопастей.
- **Турбина не запускается при старте:** При запросе на отопление или ГВС розжиг не происходит, вентилятор остается неподвижным из-за обрыва или межвиткового замыкания обмотки статора.
- **Заклинивание крыльчатки:** Физическая блокировка вращения вала скопившейся грязью, нагаром или деформированным в результате перегрева корпусом.
- **Оплавление пластиковых штуцеров:** Разрушение элементов трубки Вентури из-за слишком высокой температуры отходящих газов при забитом теплообменнике.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если вентилятор работает исправно, но котел все равно выдает ошибку тяги, обязательно проверьте реле давления воздуха (прессостат) и целостность силиконовых импульсных трубок.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы узла, во время ежегодного технического обслуживания очищайте лопасти крыльчатки от пыли мягкой щеткой и проверяйте отсутствие наледи на оголовке внешнего дымохода.
- **Особенности монтажа:** Внимание! Работы должны проводиться при полном отключении котла от электросети 220 В. Вентилятор устанавливается в верхней части закрытой камеры сгорания. При монтаже новой детали обеспечьте максимальную герметичность посадки на вытяжном патрубке, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93