Секция чугунная задняя Baxi 3101320 для котлов Slim



75 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**3101320**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: напольных газовых котлов серий Baxi Slim 1.150 i, Slim 1.230 i / iN / Fi / FiN, Slim 1.300 i / iN / Fi / FiN, Slim 1.400 iN, Slim 1.490 iN, Slim 2.230 i / Fi, Slim 2.300 i / Fi**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Секция чугунная задняя Baxi 3101320 — это оригинальный сертифицированный элемент первичного теплообменника напольного газового котла. Деталь изготавливается методом художественного высокоточного литья из высококачественного эвтектического чугуна. Данный узел замыкает сзади сборный чугунный блок секций, отвечая за надежность конструкции в зоне максимального теплового напряжения и правильное распределение потоков теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным огневым и температурным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную герметичность водяной рубашки, защищает систему от перегрева и исключает необходимость полной замены дорогостоящего теплообменника в сборе.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь воды под котлом**: Появление лужи теплоносителя из-под нижней части корпуса напольного агрегата в результате образования трещины на чугунном литье.
- **Постоянное падение давления в отоплении**: Необходимость регулярной подпитки отопительного контура из-за скрытой утечки и испарения воды на раскаленных чугунных ребрах.
- **Глухие хлопки, шум и щелчки при горении**: Локальное закипание теплоносителя в секции из-за образования плотных «шлаковых пробок» и отложений накипи на внутренних стенках.

- **Появление ржавого или белого налета на стыках**: Визуальные следы просачивания теплоносителя через межсекционные соединения в области заднего элемента.
- **Аварийная блокировка котла по перегреву**: Срабатывание термостата безопасности из-за критического нарушения циркуляции жидкости внутри поврежденного блока.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При переборке теплообменника и замене задней секции в обязательном порядке меняются биконические ниппели (арт. 3101560) и высокотемпературный герметик. Также рекомендуется проверить исправность автоматического воздухоотводчика и датчика температуры NTC.
- **Профилактика и защита**: Главные враги чугуна — резкий термический удар и шлам. Во избежание растрескивания нового узла никогда не подпитывайте работающий горячий котел холодной водопроводной водой вручную. Обязательно установите мощный дешламатор (грязевик) на обратную линию.
- **Особенности монтажа**: Работы по переборке и стяжке чугунного блока секций относятся к категории повышенной сложности. Монтаж должен производиться исключительно квалифицированными специалистами с использованием оригинального стяжного инструмента (шпилек) для обеспечения равномерной затяжки и исключения перекоса деталей.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12