Датчик протока (аквасенсор) Vaillant 178988 для котлов atmoTEC / turboTEC.



6 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	178988
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant atmoTEC pro/plus VUW, turboTEC pro/plus VUW, ecoTEC
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Датчик протока (аквасенсор) Vaillant 178988 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за регистрацию движения воды в контуре ГВС и передачу сигнала на электронную плату для мгновенного перевода котла в режим нагрева горячей бытовой воды.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, механическому износу крыльчатки и воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Отсутствие горячей воды**: При открытии крана ГВС котел не реагирует и продолжает работать только на отопление.

- **Нестабильная температура**: Поток горячей воды идет температурными волнами из-за некорректного считывания оборотов турбинки.
- **Мигание индикатора ГВС**: Котел не фиксирует проток воды даже при максимальном напоре в смесителе.
- **Заклинивание крыльчатки**: Внутреннее загрязнение пластикового корпуса налетом или шламом блокирует вращение.
- **Коды ошибок**: Выход из строя датчика Холла или отсутствие сигнала расходомера на электронной плате управления котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с аквасенсором рекомендуется проверить сетчатый фильтр грубой очистки на входе холодной воды и датчик температуры ГВС (NTC).
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы магнитной турбинки, обязательно устанавливайте на входе в дом полифосфатный или электромагнитный фильтр против накипи.
- **Особенности монтажа**: Перед заменой узла необходимо полностью перекрыть подачу холодной воды в дом и полностью слить остатки жидкости из контура ГВС котла.

Рекомендация мастера

Внешний датчик Холла: Обратите внимание, что сам аквасенсор состоит из неразборного пластикового корпуса с внутренней крыльчаткой, а электронный датчик Холла защелкивается на нем снаружи. Если ломается только пластиковая механическая часть, электронную плату датчика можно переставить со старого узла, но при сильном износе безопаснее заменить деталь в сборе.

Если вам требуется помощь, напишите **серийный номер вашего котла Vaillant / Protherm** , и я оперативно **проверю его совместимость** с этой деталью.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос