Вентилятор дымоудаления NAVIEN 30005567A для котлов Navien Ace 13-24K, Deluxe.

6 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30005567A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Ace (10-24K), Ace Coaxial (10-24K), Deluxe (13-24K), Deluxe Coaxial (10-24K).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Нагнетательный вентилятор системы дымоудаления Navien (артикул 30005567A) — оригинальный сертифицированный узел принудительной вентиляции для настенных газовых агрегатов. Центробежная вытяжная турбина номинальной мощностью 75W устанавливается над топочной камерой закрытого типа. Узел отвечает за непрерывный отвод высокотемпературных продуктов сгорания в дымоходную трассу и параллельное создание разрежения для стабильного притока свежего воздуха снаружи здания. Микропроцессорная автоматика котла осуществляет плавное регулирование частоты вращения крыльчатки, подстраивая аэродинамические параметры под текущую интенсивность модуляции пламени.

Признаки выхода вентилятора из строя:

Обновление узла дымоудаления требуется при блокировке прибора с выводом системных кодов ошибок 09 или 10

(сбой вентилятора / отсутствие тяги), когда розжиг горелки становится невозможен. Сигналами к дефектовке служат сильный гул, вибрация корпуса или металлический скрежет при пуске, указывающие на износ опорных подшипников вала ротора или критический дисбаланс лопастей. Полное выгорание рабочих обмоток статора приводит к тому, что мотор гудит, но вал остается неподвижным. Сбои встроенного датчика Холла (оборотов) заставляют плату уходить в аварию, даже если крыльчатка физически вращается. При неконтролируемом росте оборотов происходит отрыв факела от горелки, провоцирующий сбой розжига.

Инструкция инженера по сервисному монтажу:
Все ремонтные мероприятия выполняются на полностью обесточенном аппарате. После демонтажа старого узла и перед фиксацией нового в обязательном порядке проведите ревизию измерительной пластиковой трубки Вентури. От воздействия экстремальных температур дымовых газов её носик в моделях на 13–24 кВт часто деформируется, плавится, а импульсные отверстия забиваются сажей. Если переставить неисправную трубку Вентури на абсолютно новый вентилятор, плата продолжит хаотично блокировать котел по ошибке тяги. Очистите коаксиальный адаптер, убедитесь в идеальной плотности посадки резиновой уплотнительной манжеты во избежание просачивания газов внутрь кожуха прибора, и подключите импульсные силиконовые шланги к прессостату, строго соблюдая полярность давления. Для продления ресурса подшипников во время ежегодного ТО очищайте лопасти от уличной пыли мягкой щеткой или компрессором.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12