Теплообменник пластинчатый вторичный ARDERIA 2060237 для котлов Arderia ESR 2.20, Celtic-DS.



5 200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	2060237
Бренд:	Ардерия
Модель:	Подходит для: Arderia ESR 2.20 FFCD, Celtic-DS Platinum 3.20 FFCD.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Корея

Теплообменник пластинчатый вторичный ARDERIA 2060237 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу тепла от горячего теплоносителя основного контура к проточной водопроводной воде для обеспечения стабильной работы системы горячего водоснабжения (ГВС).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, гидравлическим ударам и агрессивному воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный душ:** Температура горячей воды из крана постоянно скачет от ледяной до кипятка во время мытья.
- **Плохой напор ГВС:** Заметное снижение напора горячей воды на точках водоразбора при нормальном давлении холодной воды на входе.
- **Рост давления в контуре отопления:** Давление в системе отопления самостоятельно растет до критической отметки (срабатывает сбросной клапан) из-за внутренней трещины в пластинах и перетока из водопровода.
- **Котел часто тактует в режиме ГВС:** Оборудование мгновенно перегревается, часто включается и выключается при открытии крана горячей воды из-за забитых накипью каналов.
- **Шум и треск в котле:** Появление посторонних звуков и закипания внутри гидроузла при переходе котла на нагрев бытовой воды.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При поломке или полном засорении вторичного теплообменника обязательно проверьте исправность трехходового клапана и чистоту датчика протока ГВС.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла, установите на входе холодной воды полифосфатный или магнитный фильтр для снижения образования накипи.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой необходимо полностью обесточить котел, перекрыть подачу газа, закрыть вход холодной воды и запорные краны отопления, после чего полностью слить воду из котла.

Рекомендация мастера

- **Обязательная замена сальников:** При установке нового теплообменника никогда не собирайте узел на старых уплотнительных резиновых кольцах. Со временем они теряют эластичность и форму, что приведет к скрытой течи под котел сразу после пуска воды. Всегда используйте новые оригинальные уплотнители и обрабатывайте их силиконовой смазкой.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос