

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров Запчасти Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный бак 10л Baxi SLIM  
переулок д. 3 Б

## Расширительный бак 10 литров BAXI 3616830 для котлов SLIM



16 900 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 3616830

Бренд: Baxi

Модель: подходит для: BAXI SLIM 1.230 Fi, BAXI  
SLIM 1.300 Fi, BAXI SLIM 2.300 Fi

Тип оборудования:  
Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Расширительный бак 10 литров BAXI 3616830 (модель CIMM) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы напольного газового котла. Данный узел отвечает за сбор излишков теплоносителя, образующихся при его температурном расширении, удерживая рабочее давление в контуре отопления в пределах безопасной нормы и защищая чугунный теплообменник и трубы от разрушения.

В процессе постоянной эксплуатации внутренняя эластичная мембрана бака подвергается непрерывным нагрузкам, температурным перепадам и давлению воздуха и воды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за резких скачков давления. Возможные неисправности и симптомы

- **Резкие скачки давления при нагреве:** Во время розжига горелки и прогрева системы отопления стрелка манометра стремительно уходит вверх вплоть до срабатывания аварийного клапана.
- **Падение давления при остывании:** После отключения горелки или при переходе котла в режим ожидания давление быстро падает до нуля, вызывая блокировку системы по ошибке недостатка воды.
- **Частый сброс воды через клапан 3 бар:** Появление лужи под котлом из-за регулярного срабатывания предохранительной арматуры во время циклов нагрева.
- **Вытекание воды через воздушный ниппель:** При попытке замерить или подкачать давление воздуха из золотника бака брызгает вода, что указывает на разрыв внутренней резиновой мембраны.
- **Котел постоянно требует подпитки:** Автоматика регулярно блокирует котел из-за нехватки воды, так как часть теплоносителя постоянно вытесняется из системы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Постоянная некорректная работа расширительного бака и скачки давления

наносят сопутствующий ущерб предохранительному клапану 3 бар (он начинает подтекать) и патрубкам первичного теплообменника.

- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы узла, проверяйте и при необходимости подкачивайте давление воздуха в пустом баке (без воды в котле) во время каждого ежегодного технического обслуживания — норма составляет 0,8–1,0 бар.
- **Особенности монтажа:** Данный бак расположен внутри корпуса напольного котла и имеет резьбовое подсоединение 3/4". Перед его заменой требуется полностью обесточить котел, перекрыть краны системы отопления и слить всю воду из внутреннего контура оборудования.

Рекомендации мастера

- **Проверьте давление перед установкой:** Перед тем как закрепить новый оригинальный бак внутри котла, обязательно замерьте давление в его воздушной камере обычным автомобильным манометром и при необходимости доведите его до паспортного значения.
- **Очистите резьбу подключения:** При демонтаже старого бака тщательно очистите посадочную резьбу в гидрогруппе от накипи и шлама, чтобы штуцер нового экспанзомата накрутился ровно и герметично.
- **Замените уплотнительную прокладку:** Резьбовое соединение 3/4" герметизируется плоской прокладкой. Никогда не ставьте старый уплотнитель на новый бак — всегда используйте новую термостойкую прокладку, обработанную силиконовой смазкой.
- **Не пытайтесь заклеить мембрану:** Внутреннее резиновое разделение в баке 3616830 является несъемным. Если мембрана порвалась и бак заполнился водой, отремонтировать или завулканизировать его невозможно — узел меняется строго целиком.
- **Покупайте оригинальный бак:** Напольные котлы серий SLIM Fi имеют строгие габариты посадочного места. Установка универсальных сторонних баков "взамен" оригинального прямоугольного бака CIMM не позволит закрепить его на штатные кронштейны внутри обшивки котла

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос