

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Расширительный Baxi MAIN-5 / ECO Compact
переулок д. 3 Б

Расширительный бак 6 литров BAXI 710471200 для котлов MAIN-5 / ECO Compact



9 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 710471200

Бренд: Baxi

Модель: подходит для: BAXI MAIN-5 (14 F / 18 F / 24 F), BAXI ECO Compact (некоторые модификации), Westen Quasar E (18F / 24F)

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Расширительный бак 6 литров BAXI 710471200 (модель CIMM RP250) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за сбор излишков теплоносителя, образующихся при его температурном расширении, удерживая рабочее давление в контуре отопления в пределах безопасной нормы и защищая теплообменник и трубы от разрушения.

В процессе постоянной эксплуатации внутренняя эластичная мембрана бака подвергается непрерывным нагрузкам, температурным перепадам и давлению воздуха и воды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за резких скачков давления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Резкие скачки давления при нагреве:** Во время розжига горелки и прогрева системы отопления стрелка манометра стремительно уходит вверх вплоть до срабатывания аварийного клапана.
- **Падение давления при остывании:** После отключения горелки или при переходе котла в режим ГВС давление быстро падает до нуля, вызывая блокировку системы по ошибке E10.

- **Частый сброс воды через клапан 3 бар** : Появление лужи под котлом из-за регулярного срабатывания предохранительной арматуры во время циклов нагрева.
- **Вытекание воды через воздушный ниппель**: При попытке замерить или подкачать давление воздуха из золотника бака брызгает вода, что указывает на разрыв внутренней резиновой мембраны.
- **Котел постоянно требует подпитки** : Автоматика регулярно блокирует котел из-за нехватки воды, так как часть теплоносителя постоянно вытесняется из системы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Постоянная некорректная работа расширительного бака и скачки давления наносят сопутствующий ущерб предохранительному клапану 3 бар (он начинает подтекать) и патрубкам первичного теплообменника.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы узла, проверяйте и при необходимости подкачивайте давление воздуха в пустом баке (без воды в котле) во время каждого ежегодного технического обслуживания — норма составляет 0,8–1,0 бар.
- **Особенности монтажа**: Данный бак расположен в боковой части котла и имеет специфическое быстросъемное подсоединение под клипсу (скобу). Перед его заменой требуется полностью обесточить котел и слить всю воду из его внутреннего контура.

Рекомендации мастера

- **Проверьте давление перед установкой** : Перед тем как закрепить новый оригинальный бак внутри котла, обязательно замерьте давление в его воздушной камере обычным автомобильным манометром и при необходимости доведите его до паспортного значения.
- **Очистите штуцер подключения**: При демонтаже старого бака тщательно очистите посадочное гнездо в гидрогруппе от накипи и шлама, чтобы штуцер нового экспанзомата сел ровно и герметично.
- **Замените уплотнительное кольцо**: Подключение под клипсу герметизируется резиновым кольцом O-Ring. Никогда не ставьте старый уплотнитель на новый бак — всегда используйте новую термостойкую прокладку, обработанную силиконовой смазкой.
- **Не пытайтесь заклеить мембрану**: Внутреннее резиновое разделение в баке 710471200 является несъемным. Если мембрана порвалась и бак заполнился водой, отремонтировать или завулканизировать его невозможно — узел меняется строго целиком.
- **Покупайте оригинальный бак**: Модели котлов пятого поколения (MAIN-5) имеют крайне компактный корпус и уникальные габариты посадочного места. Установка универсальных круглых баков "взамен" оригинального прямоугольного не позволит закрыть внешнюю обшивку котла

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос