

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Газовый клапан Baxi LUNA Duo-Tec MP
переулок д. 3 Б

Газовый клапан SIT 848 Sigma BAXI 710401600 для котлов LUNA Duo-Tec MP

□

□

□

23 900 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 710401600

Бренд: Baxi

Модель: подходит для: BAXI LUNA Duo-Tec MP
(1.35 / 1.50 / 1.60 / 1.70), BAXI LUNA Duo-
Tec MP+ (1.35 / 1.50 / 1.60 / 1.70), BAXI
POWER HT+ (1.50 / 1.70), Westen Initia Plus
(1.50 / 1.60 / 1.70)

Тип оборудования:
Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Газовый клапан SIT 848 Sigma BAXI 710401600 — это оригинальный сертифицированный элемент системы газоснабжения и автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за безопасную регулируемую подачу магистрального или сжиженного газа к горелке конденсационного оборудования высокой мощности, обеспечивая электронное управление процессами смешивания и модуляции.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается механическим нагрузкам, температурным перепадам и воздействию электрических импульсов автоматики. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает максимальную безопасность использования и исключает риск аварийных сбоев или повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка розжига (блокировка):** Котел запускает цикл, вентилятор работает, но пламя не появляется, после чего электроника выдает ошибку отсутствия розжига (код E01).
- **Прерывание горения (отсечка):** Горелка разжигается, но гаснет через несколько секунд или минут из-за самопроизвольного падения напряжения на катушках или сбое механических мембран.
- **Ошибка соотношения газ/воздух:** Некорректная модуляция пламени, сопровождающаяся нестабильной работой на минимальной мощности или хлопками при розжиге.
- **Короткое замыкание катушек соленоида:** Электронная плата блокирует пуск котла и выдает внутреннюю ошибку из-за повреждения или выгорания обмоток электромагнита клапана.
- **Потеря герметичности узла:** Появление запаха газа внутри защитного кожуха котла из-за микротрещин уплотнителей или износа внутренних перепускных клапанов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Сбои при подаче газа могут быть вызваны неправильной работой вентилятора (турбины), загрязнением устройства Вентури или некорректным сигналом от электрода ионизации пламени. Перед заменой клапана обязательно исключите неисправности этих смежных элементов.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить внутренние прецизионные соленоиды от засорения ржавчиной и металлической окалиной, устанавливайте качественный газовый фильтр на входе трубопровода и диэлектрическую муфту на трубу подвода.
- **Особенности монтажа:** Так как деталь является ключевым элементом газовой безопасности оборудования, все резьбовые соединения и фланцы 3/4" должны монтироваться строго герметично с последующим обязательным тестированием стыков мыльным раствором или течеискателем.

Рекомендации мастера

- **Настраивайте клапан строго по манометру:** После монтажа нового оригинального клапана SIT 848 Sigma требуется провести калибровку минимального и максимального давления газа с помощью цифрового дифференциального манометра в соответствии с сервисной инструкцией для моделей высокой мощности.
- **Не регулируйте винты вслепую:** Попытки механической настройки клапана «на глаз» могут привести к неправильному составу газозоудшной смеси, что вызовет сильное образование сажи на теплообменнике или прогорание горелки.
- **Проверяйте сопротивление обмоток соленоида:** Для экспресс-диагностики старой детали прозвоните катушки мультиметром на предмет обрыва или межвиткового замыкания — это поможет точно определить причину поломки до покупки новой запчасти.
- **Соблюдайте полярность электрического разъема:** При подсоединении кабелей питания к катушкам и модулятору клапана четко следуйте штатной схеме электропроводки котла BAXI.
- **Выбирайте заводской итальянский оригинал:** Конденсационные котлы серий LUNA Duo-Tec MP и Power HT+ крайне чувствительны к качеству регулировки топлива. Дешевые неоригинальные реплики не выдерживают нужные параметры давления, что ведет к падению КПД и постоянным системным ошибкам автоматики.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос