

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик протока ГВС в сборе Baxi
переулок д. 3 Б

Датчик протока ГВС BAXI 5663770 для котлов MAIN

□

□

□

3 300 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5663770

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: BAXI MAIN 18 Fi, MAIN 24 i,
MAIN 24 Fi, MAIN Digit 240 Fi, Westen
Quasar Plus 24 i / 24 Fi

Тип оборудования:
Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Датчик протока ГВС в сборе с узлом подпитки BAXI 5663770 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных газовых котлов ранних серий с битермическим теплообменником. Данный узел монтируется во входную гидравлическую группу и выполняет важнейшую регулирующую функцию: при открытии крана смесителя поток холодной воды воздействует на внутренний поплавковый механизм с магнитом. Магнитное поле замыкает контакты геркона, передавая дискретный сигнал на электронную плату, которая мгновенно переводит котел на нагрев сантехнической воды. Конструкция узла также объединяет в себе канал для крана заполнения (подпитки) отопительного контура.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим нагрузкам, постоянному давлению водопроводной сети и агрессивному воздействию растворенных солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает

безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котёл не реагирует на открытие горячей воды** : При разборе ГВС на панели не загорается индикатор «лейка», горелка не запускается, а из крана течет холодная вода (заклинил поплавок).
- **Постоянный перегрев в режиме отопления**: Знак разбора ГВС горит непрерывно даже после закрытия всех кранов смесителя, из-за чего котел циклически закипает (магнитный поплавок застрял в верхнем положении).
- **Течь из корпуса датчика или крана подпитки** : Появление капель воды, известковых дорожек или лужи под котлом вследствие износа внутренних сальников или образования трещины в пластике.
- **Падение напора сантехнической воды**: Существенное ухудшение протока из смесителя из-за того, что сетчатый фильтр внутри датчика забился грязью и ржавчиной.
- **Неисправность крана подпитки**: Невозможность заполнить систему отопления или, наоборот, постоянное самопроизвольное перетекание воды из водопровода в контур отопления (растет давление).

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Исправность датчика напрямую связана с работой битермического теплообменника и электронной платы. Постоянное залипание датчика ГВС приводит к ускоренному отложению накипи в радиаторе.
- **Профилактика и защита**: Обязательно устанавливайте магистральный фильтр грубой очистки на входе холодной воды в дом. Мелкий песок, окалина и частицы ржавчины мгновенно блокируют движение легкого пластикового поплавка.
- **Особенности монтажа**: Требуется обязательное перекрытие подачи холодной воды и полный слив теплоносителя из внутреннего контура котла. При стыковке патрубков необходимо использовать новые прокладки.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Проверьте деталь неодимовым магнитом**: Если котел перестал реагировать на ГВС, поднесите обычный магнит к наружному корпусу геркона (электрической части датчика). Если котел запустился, значит, проводка и плата целы, а проблема исключительно в заклинившей механической турбинке/поплавке.
- **Очистите от солей вместо замены**: Если пластиковый корпус цел, но поплавок заклинило накипью, демонтируйте узел и замочите его в слабом растворе лимонной кислоты на 20–30 минут. Это вернет подвижность магниту и сэкономит бюджет.
- **Осторожно со съёмным герконом**: Черная пластиковая клипса с проводами (сам электрический датчик) снимается с латунного/пластикового корпуса простым сдвигом. При замене гидравлического блока не повредите и не потеряйте этот элемент.
- **Не перетягивайте гайки подпитки**: При подключении медных трубок и крана заполнения к корпусу датчика не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не прорезать резиновые уплотнители и не сорвать пластиковую резьбу фитингов.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос