

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Вентилятор Baxi ECO-3 COMPACT

переулок д. 3 Б

Вентилятор BAXI 5663810 для котлов ECO-3 COMPACT

□

□

□

16 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5663810

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: BAXI ECO-3 Compact (240 Fi / 1.240 Fi), MAIN (18 Fi / 24 Fi), MAIN Digit 24 Fi, ECOFOUR (24F / 1.24F), FOURTECH (24F / 1.24F), MAINFOUR 24F, Westen Pulsar 240Fi, Westen Quasar 24 F

Тип оборудования: Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Вентилятор (турбина) BAXI 5663810 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления и подачи воздуха настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (турбинированные модели Fi/F). Данный узел расположен в верхней части над первичным теплообменником и отвечает за принудительное удаление угарных газов в коаксиальный дымоход, а также за создание разряжения, необходимого для забора свежего воздуха в топку. Автоматика котла строго контролирует обороты двигателя, подстраивая его работу под текущую мощность горелки. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим нагрузкам, высоким температурам и воздействию конденсата. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск

повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка отсутствия тяги (E03):** Котёл полностью блокируется, розжиг не происходит, так как плата не получает подтверждения от пневмореле о наличии воздушного потока.
- **Гул, скрежет и сильная вибрация:** Появление громкого постороннего шума в верхней части котла из-за выработки или заклинивания опорных подшипников оси вентилятора.
- **Турбина стоит на месте:** При запросе на розжиг котёл молчит, вентилятор не вращается, хотя напряжение 220 В от электронной платы на него поступает.
- **Оплавление пластиковых элементов:** Термическая деформация корпуса или встроенной трубки Вентури из-за слишком высокой температуры отходящих газов.
- **Вал вращается слишком медленно:** Снижение производительности вентилятора (из-за межвиткового замыкания обмотки), чего недостаточно для замыкания контактов маностата.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Работа турбины напрямую завязана на пневмореле (прессостат воздуха) и трубку Вентури (пито). При замене вентилятора всегда проверяйте эти детали на предмет загрязнений и оплавления.
- **Профилактика и защита:** Регулярно очищайте лопасти рабочего колеса (крыльчатки) от накопившейся пыли и копоти. Дисбаланс из-за грязи — главная причина разбитых подшипников и сгорания мотора.
- **Особенности монтажа:** Все работы производятся на обесточенном оборудовании. При установке обеспечьте герметичное прилегание выходного патрубка к дымоходу и правильное подключение проводов питания и заземления.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Проверьте трубку Вентури:** В 50% случаев ошибка E03 возникает не из-за поломки мотора, а из-за того, что маленькая пластиковая трубка Вентури внутри улитки забилась пылью или расплавилась. Очистите её перед покупкой нового узла.
- **Не смазывайте подшипники обычным маслом:** Если вентилятор начал пищать или подклинивать, использование WD-40 или машинного масла даст эффект на пару дней. От высокой температуры смазка выгорит, превратится в нагар и окончательно заклинит вал. Используйте только специализированные высокотемпературные смазки.
- **Удаляйте грязь аккуратно:** При очистке крыльчатки не сорвите балансировочные грузики (маленькие металлические скобы на лопастях), иначе появится сильная вибрация, которая быстро разобьет втулки.
- **Контролируйте герметичность коаксиала:** Неправильный уклон уличной трубы приводит к тому, что конденсат стекает обратно в котел и капает прямо на обмотку статора вентилятора, вызывая короткое замыкание.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос