Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт Baxi 5680020



2 800 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5680020**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: Baxi ECO Four (1.14 / 1.24 / 24 / F), Baxi MAIN Four (18 F / 24 / F), Baxi Fourtech (1.14 / 1.24 / 24 / F), Baxi ECO Compact, Baxi ECO-3 Compact, Baxi ECO-4S, Baxi ECO-5 Compact / Compact**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Инжекторы для сжиженного газа комплект 0,77 - 13 шт Baxi 5680020 — это оригинальный сертифицированный элемент газораспределительной автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за перевод оборудования с магистрального природного газа (метана) на баллонный или газгольдерный сжиженный газ. Форсунки выполнены из высококачественной латуни, имеют уменьшенное сечение сопла (0,77 мм против стандартных 1,28 мм для метана), что обеспечивает оптимальное соотношение топливной смеси и ровное горение пламени.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается тепловым нагрузкам и может забиваться примесями топлива. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (включая основной теплообменник и горелочные пластины).

Возможные неисправности и симптомы

- **Копоть на теплообменнике и желтое пламя**: Свидетельствует об использовании форсунок не того диаметра или сильном загрязнении сопел, что нарушает правильное смешивание газа с воздухом.
- **Прогар медных пластин теплообменника**: Критический симптом, возникающий, если вовремя не сменить

жиклеры природного газа (1,28 мм) на сжиженный (0,77 мм), из-за чего температура горения превышает допустимую.

- **Котел часто уходит в ошибку по розжигу (E01)** : Пламя срывается или не фиксируется электродом ионизации из-за нестабильного и неровного потока газа через деформированные или засоренные каналы.
- **Хлопки при включении горелки**: Избыточное скопление газа в камере сгорания перед поджигом из-за выработки геометрии отверстий латунных форсунок.
- **Существенный перерасход топлива**: Снижение энергоэффективности системы, когда котел потребляет значительно больше газа для поддержания заданной температуры.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перевод котла на сжиженный газ требует не только замены инжекторов, но и обязательной перенастройки параметров газового клапана (минимального и максимального давления), а также изменения конфигурации в электронной плате управления через сервисное меню.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать засорения мелких отверстий диаметром 0,77 мм маслянистыми отложениями, которые часто встречаются в баллонном газе, устанавливайте специализированные газовые фильтры на подающей магистрали.
- **Особенности монтажа**: Для замены необходимо снять фронтальную панель камеры сгорания и демонтировать коллектор горелки. При вкручивании новых латунных инжекторов важно соблюдать умеренное усилие, чтобы не сорвать резьбу на рампе, и использовать газовую уплотнительную пасту или герметик для исключения утечек.

Компания Теплый Мир является региональным складом запчастей для газовых котлов Vaillant, Baxi, Protherm.

Большой склад запчастей для газовых котлов Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Viessmann, Vanward, DemirDokum.

Доставка по РФ Удобной для вас Транспортной Компанией: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Яндекс Доставка.

Звоните, подберем нужную запчасть.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12