Прокладка датчика температуры BAXI 5402830 для котлов MAIN Four / ECO Four / LUNA-3

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	5402830
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: Настенных и напольных газовых котлов серий BAXI MAIN, BAXI MAIN Four, BAXI ECO Four, BAXI ECO-3 / Compact, BAXI LUNA-3 / Comfort, BAXI DUO-TEC Compact, BAXI LUNA DUO-TEC
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Прокладка датчика температуры BAXI 5402830 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Плоское кольцевое уплотнение (размером 9,7x15x2 мм) предназначено для обеспечения абсолютной герметичности в месте монтажа вкручиваемого погружного датчика NTC (отопления или ГВС) в латунный либо композитный коллектор. Изготовленная из высококачественного термостойкого эластомера (NBR-резины/паронита), деталь отлично сохраняет свои упругие и защитные свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и жесткой воды, полностью исключая риск

аварийных сбоев или протечек.
Симптомы неисправности запчасти:
Определить критический износ, усадку или повреждение прокладки датчика NTC с артикулом 5402830 можно по следующим признакам:

- **Капли воды на датчике:** в месте вкручивания погружного сенсора в гидроузел отчетливо видны следы теплоносителя или влажные подтеки.
- **Постоянная потеря давления:** теплоноситель медленно сочится через резьбу датчика, из-за чего автоматика периодически падает в аварию (ошибка E10 на дисплее BAXI).
- **Окисление контактов датчика:** просачивающаяся вода попадает на электрические клеммы NTC, вызывая ложные температурные показатели или ошибку датчика (ошибки E05/E06).
- **Появление накипи на резьбе:** вокруг основания датчика образуется характерный известковый налет или следы ржавчины.
- **Механическое повреждение уплотнения:** при демонтаже для плановой проверки сенсора кольцо оказывается расплющенным, жестким («задубевшим») или имеет трещины.

Рекомендация инженера: Уплотнительное кольцо погружного датчика NTC является обязательным к замене одноразовым расходным элементом при каждом выкручивании сенсора (например, для его очистки от накипи или проверки сопротивления). Под воздействием постоянных тепловых циклов и агрессивных солей жесткости материал прокладки деформируется и теряет первоначальную эластичность. Повторная установка старого кольца категорически запрещена регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к скрытому микроподкапыванию воды под котел, некорректной передаче данных на блок автоматики, закипанию узла или высокому риску залить расположенную ниже электронную плату управления. Установка новой оригинальной детали 5402830 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос