Рампа подачи газа с инжекторами BAXI 3614390 для котлов SLIM



3 289 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**3614390**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI SLIM 1.150 i, SLIM 1.230 i, SLIM 1.230 iN, SLIM 1.230 Fi, SLIM 1.230 FiN, SLIM 1.300 i, SLIM 1.300 iN, SLIM 1.300 Fi, SLIM 1.300 FiN, SLIM 1,400 iN, SLIM 1,490 iN, SLIM 1,620 iN, SLIM 2,230 i, SLIM 2,300 Fi**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Рампа подачи газа с инжекторами BAXI 3614390 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой группы напольного газового котла с чугунным теплообменником. Данный узел представляет собой коллектор (распределительную трубку) с установленными форсунками (соплами) и отвечает за передачу газа, стабильность газовоздушной смеси и ее подачу на секцию атмосферной горелки котла.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию высоких температур. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключение риска повреждения соответствующих комплектующих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка включения пламени (блокировка розжига):** на панели управления загорается индикатор ошибки розжига из-за засорения форсунок, нарушения геометрии сопел или падения давления газа на выходе.
- **Неравномерное горение или отключение пламени:** пламя на отдельных секциях конфорок горит желтым цветом, коптит или гаснет при модуляции мощности из-за деформации коллектора или износа калиброванных отверстий форсунок.
- **Утечка газа в районе горящего устройства:** появление запаха газа при работе или в отключенном состоянии котла является следствием нарушения герметичности корпуса пандусов или резьбовых соединений форсунок.
- **Хлопки при розжиге котла:** задержка воспламенения газовоздушной смеси на частях секций горелки, вызванная неравномерной передачей топлива через забитые сопла.
- **Недобор высокой температуры:** котел долго нагревает теплоноситель и не выходит на заданную температуру из-за снижения пропускной способности газового коллектора.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** при замене газовой рампы рекомендуется проверить состояние секций главной горелки, электродов розжига и ионизации, а также герметичность соединений с газовым клапаном (например, SIT 830 Tandem или SIT 820 Nova).
- **Профилактика и защита:** для защиты калиброванных отверстий форсунок от окалины и механических примесей из магистралей обязательно установите перед котлом сетчатый газовый фильтр и регулярно проводите чистку горящего блока.
- **Особенности монтажа:** работы относятся к газоопасным и должны выполняться только сертифицированным специалистом. После установки новой рампы обязательна проверка всех стыков течеискателем или мыльным раствором, а также настройка минимального и максимального давления газа на горелке по манометру

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12