Кран слива BAXI 710045500 для котлов ECO Four / FOURTECH / ECO Compact

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710045500**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO-4s (10-24 F), BAXI ECO Home (10-24 F), BAXI FOURTECH (1.14 - 24 F), BAXI ECO Compact / ECO-5 Compact, BAXI DUO-TEC COMPACT / COMPACT +, WESTEN Quasar D**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Кран слива BAXI 710045500 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Сливной штуцер (предназначенный для монтажа в пластиковую / композитную гидрогруппу) служит для безопасного и полного удаления теплоносителя из внутреннего контура оборудования, проведения регламентных сервисных работ, а также принудительного снижения избыточного статического давления в системе отопления. Изготовленная из высококачественного термостойкого пластика и латунных элементов, деталь отлично сохраняет свои механические свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и жесткой воды, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.
Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:

Оригинальный сливной кран с артикулом 710045500 используется для сборки, ремонта и технического обслуживания следующих линеек оборудования любой мощности с пластиковыми гидроузлами:

- **BAXI ECO-4s / ECO Home** (модификации от 10 F до 24 F).
- **BAXI FOURTECH** (атмосферные модели 24 и турбированные версии от 1.14 до 24 F).
- **BAXI ECO Compact / ECO-5 Compact** (все варианты исполнения).
- **BAXI DUO-TEC COMPACT / DUO-TEC COMPACT +** (конденсационные настенные серии).

Рекомендация инженера: Корпус сливного крана и его внутренние кольцевые уплотнения постоянно контактируют с агрессивной средой неочищенного теплоносителя, солями жесткости и мелким системным шламом. Типичные проблемы — механическая поломка пластиковой поворотной головки при чрезмерном усилии, разрушение или потеря эластичности резинового сальника, а также зарастание проходного сечения известковым налетом. В результате кран начинает постоянно подтекать, что приводит к постепенному падению давления в системе, частым блокировкам котла (критическая ошибка E10 на дисплее BAXI) или риску залить электронные компоненты, находящиеся под гидроузлом. При проведении любых ремонтных работ использование деформированных, треснувших или изношенных сливных клапанов категорически запрещено регламентом безопасности. Установка новой оригинальной детали 710045500 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос