Предохранительный термостат отходящих газов BAXI 606930 для котлов LUNA-3 / ECO-3

4 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**606930**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI LUNA-3 240 i, BAXI LUNA-3 Comfort 240 i, BAXI ECO-3 240 i, BAXI ECO-3 Compact 1.140 i, BAXI ECO Four 1.14, BAXI FOURTECH 1.14, BAXI PULSAR D 1.14**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Предохранительный термостат отходящих газов BAXI 606930 — это оригинальный сертифицированный элемент системы безопасности настенных отопительных котлов. Аварийный датчик тяги (с фиксированной температурой срабатывания 60°С) предназначен для непрерывного контроля за корректным удалением продуктов сгорания в атмосферных моделях котлов с открытой камерой. Изготовленная из высококачественного коррозионностойкого сплава и защитного термопласта, деталь отлично сохраняет свои эксплуатационные свойства под постоянным воздействием высоких температур дымовых газов, перепадов давления и агрессивных паров конденсата, полностью

исключая риск аварийных сбоев.
Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:
Оригинальный термостат тяги с артикулом 606930 используется для сборки, обслуживания и ремонта следующих линеек оборудования с открытой камерой сгорания (индекс «i»):

- **BAXI LUNA-3 / LUNA-3 Comfort** (атмосферные настенные модели 240 i и 1.240 i).
- **BAXI ECO-3 / ECO-3 Compact** (базовые версии мощностью от 14 до 24 кВт).
- **BAXI ECO Four / FOURTECH / PULSAR D** (одноконтурные и двухконтурные серии мощностью 14 кВт).

Рекомендация инженера: Датчик тяги расположен непосредственно на выходе из топки (в районе прерывателя тяги) и жестко завязан на цепь безопасности платы управления. Типичные причины выхода детали из строя — естественное термическое старение биметаллической пластины, окисление или подгорание внутренних контактов, а также механические повреждения при обратной тяге из-за забитого дымохода. Это неизбежно приводит к полной блокировке работы горелки и автоматики (на дисплее высвечивается критическая ошибка по системе дымоудаления, например, E03). При замене неисправного узла использование изношенных компонентов или установка перемычек вместо датчика категорически запрещены регламентом безопасности. Установка нового оригинального термостата 606930 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос