Тороидальная прокладка BAXI 711230600 для котлов ECO Compact / ECO-5 Compact

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**711230600**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Compact (14 F, 18 F, 24, 24 F), BAXI ECO-5 Compact / Compact + (14 F, 18 F, 24, 24 F), BAXI PULSAR E (1.24 F, 24 F), WESTEN Quasar**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Тороидальная прокладка BAXI 711230600 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Кольцевое уплотнение круглого сечения (O-Ring 17,13x2,62 мм) предназначено для надежной герметизации мест подсоединения подводящих и отводящих трубок к первичному (основному) теплообменнику в системе котла. Изготовленная из высококачественного термостойкого эластомера NBR, деталь отлично сохраняет свои геометрические свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и жесткой воды, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.

Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:

Оригинальное кольцевое уплотнение с артикулом 711230600 используется для сборки, обслуживания и ремонта

следующих линеек котельного оборудования любой мощности:

- **BAXI ECO Compact** (модели от 14 F до 24 F, включая одноконтурные версии 1.24 F).
- **BAXI ECO-5 Compact / ECO-5 Compact +** (модификации атмосферные и турбированные).
- **BAXI PULSAR E** (настенные традиционные котлы 1.24 F и 24 F).
- **WESTEN Quasar / Pulsar** (совместимые серии итальянского бренда).

Рекомендация инженера: Уплотнительные кольца главного теплообменника относятся к категории одноразовых расходных деталей и подлежат обязательной замене при каждом демонтаже или промывке узла. Со временем под воздействием экстремальных термических нагрузок, гидроударов и агрессивных солей жесткости резина теряет эластичность, «дубеет», покрывается микротрещинами и сминается. При проведении сервисных работ использование старых изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к скрытому микроподкапыванию воды в местах стыков, постоянному падению давления в контуре отопления (критическая ошибка E10 на дисплее), закипанию оборудования или высокому риску залить электронную плату и газовый клапан, расположенные прямо под теплообменником. Установка новой оригинальной детали 711230600 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти