Передняя термоизоляционная панель BAXI 710391300 для котлов MAIN-5 / ECO Compact

3 100 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710391300**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI MAIN-5 (14 F, 18 F, 24 F), BAXI ECO Compact (14 F, 18 F, 24 F, 1.14 F, 1.24 F), BAXI ECO-5 Compact (14 F, 18 F, 24 F), BAXI PULSAR E (1.24 F, 24 F), WESTEN QUASAR E (18F, 24F)**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Передняя термоизоляционная панель BAXI 710391300 — это оригинальный сертифицированный элемент изоляции камеры сгорания настенных отопительных котлов. Огнеупорная термоизоляционная плита предназначена для удержания тепловой энергии в камере сгорания, минимизации теплопотерь через фронтальную стенку корпуса котла и защиты смежных узлов автоматики от критического перегрева. Изготовленная из высококачественного огнестойкого волокнистого материала с низкой теплопроводностью, деталь отлично сохраняет свои свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и агрессивного теплового излучения пламени (выдерживает нагрев до 1200 °C), полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.

Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:

Оригинальная теплоизоляция с артикулом 710391300 используется для сборки, обслуживания и ремонта следующих линеек оборудования пятого поколения любой мощности с закрытой камерой сгорания (F):

- **BAXI MAIN-5** (модели 14 F, 18 F, 24 F).
- **BAXI ECO Compact / ECO-5 Compact** (модификации от 1.14 F до 24 F).
- **BAXI PULSAR E / WESTEN QUASAR E** (совместимые серии настенных котлов 18 и 24 кВт).

Рекомендация инженера: Из-за прямого взаимодействия с высокотемпературным факелом горелки плита передней теплоизоляции подвергается жесткому термическому старению. Типичные проблемы — растрескивание, выкрошивание материала от времени, разрушение волокон из-за скопления конденсата при неправильной настройке дымоудаления или механическое повреждение во время неаккуратной чистки горелочного блока. При замене вышедшего из строя узла или плановом техническом обслуживании оборудования, использование старых изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к прогоранию передней металлической крышки камеры сгорания, деформации корпуса, порче проводки, ошибкам автоматики на дисплее или риску критически повредить электронную плату котла. Установка новой оригинальной детали 710391300 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и

обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос