Шнур изоляционный BAXI 5212780 для котлов LUNA DUO-TEC MP / POWER HT

1 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5212780**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI LUNA DUO-TEC MP (1.35 - 1.110), BAXI LUNA DUO-TEC MP +, BAXI LUNA HT (1.450 - 1.1000), BAXI POWER HT (1.450 - 1.1500), BAXI POWER HT +**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Шнур изоляционный BAXI 5212780 — это оригинальный сертифицированный элемент изоляции камеры сгорания настенных и напольных отопительных котлов. Плотный межфланцевый уплотнительный шнур (размером 6х615 мм) предназначен для обеспечения абсолютной герметичности узлов топочной камеры и предотвращения прорыва дымовых газов в местах стыков элементов теплообменника. Изготовленная из специального высококачественного термостойкого стекловолокна, деталь отлично сохраняет свои изолирующие и упругие свойства под постоянным воздействием экстремально высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и агрессивного теплового излучения, полностью исключая риск аварийных сбоев или утечек.
Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:
Оригинальный термоизоляционный шнур с артикулом 5212780 используется для сборки, обслуживания и ремонта следующих линеек конденсационного оборудования высокой мощности:

- **BAXI LUNA DUO-TEC MP / MP +** (высокопроизводительные настенные модели мощностью от 35 до 150 кВт).
- **BAXI LUNA HT** (конденсационные блоки мощностью от 45 до 100 кВт).
- **BAXI POWER HT / POWER HT +** (напольные конденсационные котлы большой мощности от 45 до 150 кВт).

Рекомендация инженера: Стекловолоконный изоляционный шнур находится в зоне экстремального термического нагрева и постепенно теряет плотность. Типичные проблемы — выгорание волокон, усадка, потеря эластичности от времени и рассыпание материала при плановом техническом обслуживании или чистке горелочного блока. Это неизбежно приведет к нарушению герметичности камеры сгорания, опасному прорыву раскаленных дымовых газов наружу, оплавлению элементов воздушного тракта, ошибкам автоматики на дисплее (сбои ионизации и розжига) или риску безвозвратно сжечь электронную плату котла. При регламентном вскрытии узла использование старых изношенных компонентов категорически запрещено правилами безопасности. Установка нового оригинального шнура 5212780 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла. [1, 2]

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для

отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12