Прокладка камеры сгорания BAXI 5411000 для котлов DUO-TEC / LUNA



746 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5411000**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI DUO-TEC COMPACT (20, 24, 28), BAXI LUNA DUO-TEC / DUO-TEC IN +, BAXI LUNA PLATINUM +, BAXI NUVOLA DUO-TEC +, BAXI PRIME HT, BAXI LUNA-3 COMFORT HT**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Прокладка камеры сгорания BAXI 5411000 — это оригинальный сертифицированный элемент изоляции камеры сгорания настенных отопительных котлов. Кольцевое уплотнение фланца горелки предназначено для обеспечения абсолютной герметичности стыка между горелочным блоком и первичным теплообменником в конденсационных отопительных системах. Изготовленная из высококачественного термостойкого силиконового эластомера, деталь отлично сохраняет свои механические свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и химически агрессивной среды слабых растворов кислот конденсата, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.
Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:
Оригинальное профильное уплотнение с артикулом 5411000 используется для обслуживания, ремонта и планового ТО следующих линеек настенного конденсационного оборудования любой мощности:

- **BAXI DUO-TEC COMPACT / COMPACT +** (модели 1.24, 20, 24, 28).
- **BAXI LUNA DUO-TEC / LUNA DUO-TEC IN +** (модификации от 12 до 40 кВт).
- **BAXI LUNA PLATINUM + / PRIME HT** (конденсационные серии различных поколений).
- **BAXI NUVOLA DUO-TEC + / LUNA-3 COMFORT HT** (модели со встроенным баком ГВС и без).

Рекомендация инженера: Уплотнение фланца горелки является обязательным к замене расходным материалом при каждом регламентном вскрытии и чистке камеры сгорания конденсационного котла. Из-за экстремальных термических воздействий и постоянного контакта с агрессивным кислотным конденсатом материал прокладки со временем теряет эластичность, усыхает и покрывается микротрещинами. При замене вышедшего из строя узла или

плановом техническом обслуживании оборудования, использование старых деформированных уплотнений категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к опасному прорыву раскаленных дымовых газов наружу, оплавлению пластиковых деталей воздушного тракта, ошибкам автоматики на дисплее (сбои ионизации и розжига) или риску безвозвратно сжечь электронную плату котла. Установка новой оригинальной детали 5411000 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12