
Сетчатый фильтр ГВС BAXI 710503300 для котлов MAIN-5 / QUASAR E



400 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710503300**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI MAIN-5 14 F, BAXI MAIN-5 18 F, BAXI MAIN-5 24 F, WESTEN QUASAR E 18F, WESTEN QUASAR E 24F**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Сетчатый фильтр ГВС BAXI 710503300 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Мелкий сетчатый фильтр контура горячего водоснабжения (Sanitary Filter) предназначен для эффективного улавливания и задерживания твердых механических частиц, песка, ржавчины и взвесей, поступающих вместе с холодной водой из магистрального водопровода. Изготовленная из высококачественного термостойкого полимера и прочной нержавеющей сетки, деталь отлично сохраняет свои механические свойства под постоянным воздействием рабочих перепадов давления и жесткой холодной воды, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.

Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:

Оригинальный сетчатый фильтр ГВС с артикулом 710503300 используется для обслуживания, ремонта и сборки гидравлических узлов следующих линеек оборудования любой мощности:

- **BAXI MAIN-5** (модели с битермическим теплообменником 14 F, 18 F, 24 F).
- **WESTEN QUASAR E** (модификации с закрытой камерой сгорания 18F и 24F).

Рекомендация инженера: Входной фильтр ГВС непосредственно принимает на себя весь удар от загрязнений водопроводной сети. Типичные проблемы — сильное засорение ячеек сетки окалиной, илом и наслоением солей жесткости, из-за чего критически падает напор горячей воды в кране (снижается проток). В результате датчик протока перестает фиксировать движение воды, и котел не переключается в режим нагрева ГВС. При плановом техническом обслуживании или ремонте гидравлики, если сетка порвана или деформирована, использование старых изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к проникновению грязи

в датчики, повреждению внутренних сальников, ошибкам автоматики на дисплее или поломке более дорогих узлов гидравлики. Установка новой оригинальной детали 710503300 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12