Газовый клапан BAXI 3621240 для котлов LUNA DUO-TEC MP / POWER HT

42 600 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	3621240
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: BAXI LUNA DUO-TEC MP (1.90, 1.110), BAXI LUNA DUO-TEC MP + (1.90, 1.110), BAXI LUNA HT (1.850, 1.990, 1.1000), BAXI POWER HT (1.850, 1.1000, 1.1200, 1.1500), BAXI POWER HT + (1.90, 1.110)
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Газовый клапан BAXI 3621240 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой рампы настенных и напольных отопительных котлов. Автоматический узел модуляции газа (SIT 822 NOVAMIX) предназначен для безопасного управления подачей топлива, точной настройки давления газового потока перед горелкой и мгновенного перекрытия магистрали в случае аварийных ситуаций. Изготовленная из высококачественного износостойкого металлического сплава, деталь отлично сохраняет свои эксплуатационные свойства под постоянным

воздействием внутренних перепадов давления газа, температурных деформаций и вибрационных нагрузок, полностью исключая риск аварийных сбоев или утечек.
Подробный список применимости по точным моделям котлов BAXI:
Оригинальная газовая арматура с артикулом 3621240 используется для обслуживания, ремонта и сборки следующих линеек высокомощного традиционного и конденсационного оборудования:

- **BAXI LUNA DUO-TEC MP / MP +** (конденсационные настенные модели мощностью 90 и 110 кВт).
- **BAXI LUNA HT** (высокопроизводительные модификации от 85 до 100 кВт).
- **BAXI POWER HT / POWER HT +** (напольные конденсационные котлы большой мощности от 85 до 150 кВт).

Рекомендация инженера: Газовый клапан относится к узлам повышенной опасности и работает под постоянным воздействием электромагнитных импульсов автоматики. Типичные причины выхода детали из строя — выгорание катушек индуктивности (соленоидов) из-за скачков напряжения в электросети, засорение внутренних механических мембран микрочастицами из газовой магистрали или механический износ регуляторов. Это неизбежно приводит к невозможности розжига горелки (ошибка E01 на панели), нестабильной модуляции пламени, тактованию котла или полной блокировке оборудования по газу. При замене вышедшего из строя узла или плановом техническом обслуживании оборудования, использование старых изношенных компонентов категорически запрещено регламентом безопасности. Установка новой оригинальной детали 3621240 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 927 249 13 93