

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Трубка расширительного бака 1/2"-1/2" PROTHERM Медведь
переулок д. 3 Б

Трубка расширительного бака Protherm 0020056465 для котлов Медведь KLZ

□

□

□

3 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020056465

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Медведь 20-50
KLZ (версии v.16 / v.17) со встроенным
бойлером

Тип оборудования:
Запчасти для напольных газовых
котлов

Страна производитель: Словакия

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянное падение давления:** Появление микротрещин, свищей или сквозного прорыва гибкой оплётки, вызывающих утечку воды.
- **Капли воды внутри корпуса котла :** Повреждение или рассыхание резиновых концевых уплотнений в местах подсоединения резьбы 1/2".
- **Появление ржавчины и налёта:** Нарушение герметичности в местах обжима штуцеров, приводящее к образованию солевых или зеленых окислов.
- **Посторонние шумы и стук:** Потеря эластичности или неправильная укладка трубки, из-за чего она начинает

биться о металлические панели при работе насоса.

- **Механический излом при ТО:** Скручивание или сильное замятие металлического каркаса шланга при попытке демонтировать расширительный бак.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если в месте соединения шланга постоянно подтекает вода, обязательно проверьте целостность мембраны самого расширительного бака, исправность предохранительного клапана и стабильность давления в системе.
- **Профилактика и защита:** Гибкая подводка является уязвимым элементом гидравлики. Рекомендуется осматривать целостность её металлической оплетки и отсутствие потеков при каждом плановом техническом обслуживании котла.
- **Особенности монтажа:** Монтаж выполняется после полной остановки котла, сброса давления и слива воды из заменяемого контура. При накручивании гаек 1/2" следите за тем, чтобы шланг не перекручивался вокруг своей оси, и обязательно используйте новые плоские прокладки.

Рекомендации мастера

Напольные котлы Медведь KLZ имеют очень плотную внутреннюю компоновку из-за встроенного бойлера, и данный гибкий шланг прокладывается в условиях ограниченного пространства. Главная ошибка при его замене — чрезмерное натяжение или сильный перегиб трубки. Если пустить шланг «в натяг», от постоянных гидроударов и вибраций насоса место запрессовки штуцера быстро ослабнет, и деталь сорвет. При монтаже гаек 1/2" затягивайте их аккуратно рожковым ключом без фанатизма, чтобы острые края латунной резьбы не прорезали резиновую уплотнительную прокладку. Категорически запрещено использовать дешевые строительные шланги для сантехники: они не рассчитаны на постоянную высокую температуру котельного контура и лопнут в первый же отопительный сезон.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос