Вентилятор Protherm 0020034890 для котлов Пантера, Тигр

10 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020034890**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Пантера 12 KTO (версии v.15, v.17, v.18, v.19), Protherm Тигр 12 KTZR 17**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Вентилятор Protherm 0020034890 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла. Данный узел отвечает за принудительное удаление угарных газов и отработанных продуктов сгорания из герметичной камеры через коаксиальный дымоход, а также обеспечивает постоянный приток свежего воздуха для стабильной и безопасной работы газовой горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка по дымоудалению (F75 или F33)**: блокировка котла автоматикой и вывод кода аварии на дисплей из-за

отсутствия сигнала от маностата при запуске турбины.

- **Посторонний гул или свист**: сильный механический шум, скрежет и вибрация корпуса котла при работе оборудования, вызванные выработкой ресурса или деформацией подшипников.
- **Котел не переходит в режим розжига**: плата управления подает сигнал на запуск, но вентилятор не вращается из-за перегорания обмотки встроенного электродвигателя.
- **Заклинивание лопастей крыльчатки**: физическая остановка вентилятора вследствие обильного накопления сажи, пыли или попадания мусора из оголовка дымохода.
- **Оплавление пластиковых деталей вентилятора**: ухудшение тяги или деформация элементов из-за термического воздействия при некорректной настройке газового клапана.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при выходе из строя вентилятора обязательно проверьте работоспособность пневмореле (прессостата) давления воздуха, а также состояние пластиковой трубки Вентури — конденсат или ее оплавление часто блокируют пуск турбины.
- **Профилактика и защита**: чтобы избежать повторной поломки, регулярно (минимум 1 раз в год во время ТО) проводите очистку лопастей крыльчатки от осевшей пыли и нагара, а также проверяйте чистоту наружного коаксиального дымохода на предмет обледенения.
- **Особенности монтажа**: замена вентилятора не требует полного слива воды из отопительного контура котла. Достаточно полностью обесточить котел, снять лицевую панель, демонтировать герметичный кожух камеры сгорания и аккуратно отсоединить провода питания и импульсные трубки прессостата.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти