абель соединительный газовой арматуры SIT Vaillant 090915 для котлов atmoMAX / turboMAX

2 289 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	090915
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant atmoMAX Pro/Plus (VUW 200/2-3, VUW 240/2-3, VUW 280/2-5), Vaillant turboMAX Pro/Plus (VUW 242/2-3, VUW 282/2-5, VU 120-36 кВт)
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Кабель соединительный газовой арматуры SIT Vaillant 090915 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу управляющих электрических сигналов от основной электронной платы котла на катушки модуляции и запорные соленоиды газового клапана SIT. Кабель снабжен специализированными термостойкими разъемами-штекерами, которые гарантируют идеальную плотность контакта, исключают потерю сигнала или падение напряжения, обеспечивая своевременное открытие, регулировку пламени и безопасное перекрытие подачи газа.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: воздействию высоких температур в подкапотном пространстве котла, риску окисления контактов из-за повышенной влажности или образования конденсата, а также циклическим тепловым расширениям. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как микропроцессор платы управления, который может сгореть при коротком замыкании в некачественном шлейфе).

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка розжига (F.28 / F.29)**: Котёл пытается запуститься, но искра идет на горелку без подачи газа, так как сигнал на открытие клапана не доходит из-за обрыва в кабеле.
- **Отсутствие модуляции пламени**: Газовый клапан работает только на минимальной или максимальной мощности, не реагируя на команды платы автоматики.
- **Окисление или оплавление разъемов**: Визуальное повреждение пластиковых фишек шлейфа или потемнение медных контактов из-за плохого прижима.
- **Периодический уход в аварию**: Котёл хаотично блокируется во время работы при вибрации (например, при запуске турбины или насоса), когда пропадает «плавающий» контакт.
- **Механический излом жил**: Внутренний обрыв медных проводников под изоляцией после проведения неквалифицированного сервисного обслуживания.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При неисправности соединительной линии рекомендуется проверить целостность дорожек и реле управления газовым клапаном на самой электронной плате, а также замерить сопротивление электромагнитных катушек блока SIT.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать выгорания интерфейсных цепей и кабельных сборок, всегда используйте стабилизатор напряжения и не допускайте утечек воды из расположенных выше воздухоотводчиков на элементы проводки.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котёл. Прокладывайте новый шлейф строго по заводским пластиковым направляющим (кабель-каналам) вдали от нагревающихся медных трубок, а штекеры вставляйте до характерного щелчка фиксаторов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93