Кольцо уплотнительное манометра Vaillant 981155 для котлов atmoMAX / turboMAX / TEC

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	981155
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant atmoMAX pro/plus (VUW 240/2-3, VUW 280/2-5), Vaillant atmoTEC pro/plus (VUW 240/3-3, VUW 240/5-5, VUW 280/3-5), Vaillant turboMAX, Vaillant turboTEC
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Кольцо уплотнительное манометра Vaillant 981155 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за обеспечение надежной герметизации мест соединений мелких гидравлических компонентов, предотвращая утечку теплоносителя и контролируя корректную стыковку капиллярной трубки манометра с гидроузлом. Прокладка круглого сечения выполнена из высококачественной термостойкой резины с размерами 4,0x1,5 мм, сохраняющей эластичность при постоянных перепадах температуры.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: агрессивному химическому воздействию теплоносителя, высоким температурам и давлению внутри системы. Со временем резина может затвердеть, потрескаться или деформироваться. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как электронные платы, на которые может попасть влага в случае протечки).

Возможные неисправности и симптомы

- **Каплеобразование на стыках**: Появление влаги или характерных следов солей под котлом в районе подключения манометра
- **Падение давления в системе**: Постоянный плавный уход теплоносителя из контура из-за скрытой микропротечки через уплотнитель.
- **Повреждение при ремонте**: Кольцо рвется или сильно деформируется во время демонтажа узла манометра для обслуживания.
- **Потеря эластичности (дубение)**: Прижимная способность кольца снижается, резина становится жесткой, и соединение начинает «сифонить».
- **Закисание соединения**: Коррозия и налет вокруг посадочного места из-за длительного подтекания воды через изношенную прокладку.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене уплотнителя обязательно осмотрите пластиковое посадочное гнездо в гидроузле на наличие трещин и проверьте целостность штуцера самого манометра. [1]
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки и преждевременного разрушения резины, используйте только одобренные производителем антифризы или подготовленную воду без агрессивных химических добавок.
- **Особенности монтажа**: Перед установкой слейте воду из котла, тщательно очистите посадочное место от накипи и грязи, а также слегка смажьте новое кольцо специализированной силиконовой смазкой для идеальной посадки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос