Гайки крышки камеры сгорания Vaillant 0020026537 для котлов ecoTEC

433 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020026537**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant ecoTEC Pro / Plus (VUW / VU 246, 286, 306, 346, 376 и др.), Vaillant ecoVIT (VKK), Vaillant ecoCOMPACT (VSC), напольные и настенные конденсационные модели мощностью от 14 до 65 кВт**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Гайки крышки камеры сгорания Vaillant 0020026537 — это оригинальный сертифицированный комплект крепежных элементов (5 штук в упаковке) для газового котла. Данный высокопрочный крепеж отвечает за надежное резьбовое соединение элементов теплообменника, горелки и крышки топочной камеры. Специальный сплав рассчитан на экстремальные термические нагрузки, предотвращая ослабление прижима конструкции, появление сквозных зазоров и утечку раскаленных дымовых газов.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Срыв реле тяги или датчиков**: Из-за деформации или ослабления крепежа нарушается герметичность камеры, раскаленные газы сочатся наружу, из-за чего плавятся смежные пластиковые датчики или срабатывает термостат безопасности.
- **Ошибка розжига F.28 или F.29** : Попадание лишнего воздуха во внутреннюю камеру сгорания через неплотно прижатый фланец крышки нарушает стехиометрический состав газовоздушной смеси.
- **Зализанные грани резьбы**: При проведении технического обслуживания (чистке теплообменника) старые гайки прикипают, и при попытке их открутить полностью стираются шлицы или грани крепежа.
- **Появление копоти на внешней панели**: Визуальные следы нагара и темных потеков по периметру крышки камеры сгорания из-за плохого и неравномерного усилия затяжки шпилек.
- **Химическая коррозия крепежа**: Разрушение металла под воздействием агрессивного кислотного конденсата, образующегося в процессе работы конденсационного модуля котла.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Ослабление или замена гаек фланца требует обязательного осмотра главной графитовой или силиконовой прокладки крышки камеры сгорания. Если уплотнение прогорело или потеряло эластичность, затяжка старых или новых гаек не исправит проблему утечки газов.
- **Профилактика и защита**: Чтобы крепежные элементы не прикипали к стальным шпилькам теплообменника от постоянного нагрева, перед фиксацией крышки наносите на резьбу тонкий слой высокотемпературной медной или графитовой смазки. Затягивайте гайки строго крест-накрест с равномерным моментом усилия.
- **Особенности монтажа**: Перед началом сервисных работ полностью обесточьте котел и заблокируйте подачу газа. Сливать воду из отопительного контура для замены этого крепежа не нужно. Используйте качественный торцевой или накидной ключ соответствующего размера, чтобы не повредить новые металлические грани.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93