Газовый клапан Ariston 65104254 для котлов Clas, Genus, Egis

12 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**65104254**
Бренд:	**Ariston**
Модель:	**Подходит для: Ariston Clas / Clas Evo, Ariston Genus / Genus Evo, Ariston Egis / Egis Plus, Ariston BS / BS II, Ariston Matis**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Газовый клапан Ariston 65104254 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики и безопасности настенного газового котла. Данный узел представляет собой мультиблок, который отвечает за безопасную подачу газа на горелку аппарата в момент розжига, плавную модуляцию пламени в зависимости от текущих тепловых потребностей, а также за мгновенное перекрытие топливной магистрали в случае аварийной ситуации или затухания пламени.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки 501 на дисплее**: Котёл пытается разжечься, слышен треск электродов поджига, но пламя не загорается из-за отсутствия подачи газа клапаном.
- **Блокировка по отсутствию пламени**: Котёл периодически гаснет сразу после успешного розжига или уходит в глухую ошибку при попытке перейти на максимальную мощность.
- **Запах газа возле котла**: Потеря герметичности уплотнений или механическое повреждение внутренних соленоидных катушек самого клапана.
- **Котёл сильно «бахает»**: Хлопки при розжиге, вызванные залипанием запорного механизма или нарушением минимальных настроек стартового давления газа.
- **Отсутствие модуляции**: Горелка работает только на одном уровне пламени (минимальном или максимальном), не реагируя на регулировку температуры на панели управления.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если клапан не открывается, проблема также может крыться в неисправности реле розжига на электронной плате управления или в окислении проводов питания катушек. При замене рекомендуется проверить состояние электродов и чистоту форсунок коллектора горелки.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы узла, перед котлом обязательно должен быть установлен сертифицированный газовый фильтр для защиты внутренних седел клапана от окалины и мелкого мусора из магистрали, а сам котёл должен быть подключен через стабилизатор напряжения.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно полностью перекройте вентиль подачи газа на вводе в дом и обесточьте котёл. После установки нового клапана требуется обязательная проверка герметичности соединений с помощью мыльной пены или газоанализатора, а также настройка давления газа по манометру.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос