Датчик давления воды Ariston 65104321 для котлов Clas, Genus

4 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**65104321**
Бренд:	**Ariston**
Модель:	**Реле давления**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Подходит для: Ariston Clas Evo (24 CF/FF), Ariston Genus (24, 28, 35 CF/FF), Ariston Genus Evo (24, 30, 35 CF/FF), Ariston Genus Premium / Premium Evo (24, 30, 35)**

Датчик давления воды Ariston 65104321 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел предназначен для непрерывного измерения и контроля физического давления теплоносителя внутри отопительного контура оборудования. Датчик своевременно регистрирует критические изменения в системе и передает точные параметры на электронную плату управления, обеспечивая запуск циркуляционного насоса и защищая котел от закипания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки 108 или 104 на дисплее**: Котёл блокирует работу из-за мнимого отсутствия циркуляции или падения давления, даже если по механическому манометру система заполнена.
- **Потеря герметичности**: Протекание теплоносителя сквозь пластиковый стык или корпус самого датчика из-за старения мембраны или появления микротрещин.
- **Постоянная аварийная остановка**: Котёл циклично уходит в ошибку сразу после старта турбины или циркуляционного насоса из-за некорректного сигнала датчика.
- **Отсутствие реакции на падение воды**: При реальной утечке теплоносителя датчик «залипает» в замкнутом состоянии, котел продолжает греть пустую систему, что ведет к деформации теплообменника.
- **Коррозия контактной группы**: Налет и окислы на клеммах подключения, из-за которых плата управления полностью теряет связь с реле.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Выход из строя этого датчика часто путают с забитым грязью механическим манометром или поврежденной мембраной расширительного бака. При замене обязательно убедитесь, что в системе нет скрытых утечек, а бак компенсирует тепловое расширение.
- **Профилактика и защита**: Главный враг измерительного элемента — шлам и накипь. Минимизируйте частоту подпитки системы сырой жесткой водой. Присутствие солей кальция быстро забивает узкий внутренний канал датчика, искажая показания.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно полностью обесточьте котел и слейте всю жидкость из его внутреннего контура. Узел фиксируется в посадочном гнезде с помощью металлического фиксатора-клипсы; во время монтажа проследите за правильной посадкой резинового уплотнительного кольца.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос